

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E	ANIT	ENVANTER NO :-											
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARINI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :-											
İLİ: SİVAS	İLÇESİ: DIVRİĞİ	MAHALLE VE KÖY: Ağılıcık Köyü	KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı											
SOKAK VE KAPI NO: -	KADASTRO PAFTA: -	ADA: -		2.Grup Yapı	X										
ADI: Konut	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı												
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	ÜSLUP: Osmanlı												
GENEL TANIM: Sivas İli Divriği İlçesi, Ağılıcık Köyü 1362 parselde yer almaktadır.															
KORUMA DURUMU	A	IYI	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAP	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B		B		B	B	B		B		B	
	C	FENA		C		C		C	C	C		C		C	



GÖZLEMLER: Tahrip olmuş

BÜGÜNKÜ SAHİBİ: - *Özel*

Bakımından sorumlu olması gereken kişi/kuruluş: Özel mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR :-

TEKNİK BİLGİLER

Su Elektrik Isıtma Kanalizasyon

ORJİNAL KULLANIMI:

Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Konut

HAZIRLAYANLAR: 20.01.2020

Gül KALIN Uzman(Sanat Tarihçi) *Jül Kalın*

Derya ALDEMİR Müze Araştırmacısı *Alu*

Damla ÇAĞLAR Arkeolog *D. Çağlar*

KONTROL EDEN: 20.01.2020

Gül KALIN Bölge Kurulu Müdürü *Gül Kalın*

KURUL ONAYI:

REVİYON: / / 2020

KURUL KARARI: Sivas KVKBK'nın tarihli ve sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

AYRINTILI TANIM: Yaklaşık kare planlı olarak yöreye özgü düz ve yassı sal taş malzemeden doğu cepheden zemin+2 arazi eğiminden ötürü ise batı cepheden zemin+1 katlı tek yöne eğimli çatılı galvanizli sac ile inşa edilmiştir. Doğu cephe duvarın bir vadiye hakim konumdadır. Bu cephede zeminde ve birinci katta kare dörtgen formda küçük niteliksiz pencereler yer almakta olup zemin ve birinci kat son derece sadedir. Doğu cephenin ikinci katından itibaren cephe boyunca çıkma görülmekle birlikte çıkmanın tam merkezinde de ahşap direkler üzerine yerleştirilmiş ahşap malzemeden bir balkon bulunmaktadır. Balkonun tavan kısmı çok nitelikli olup bitkisel ve geometrik süslemeler dantel gibi saçaklara ve tavana uygulanmıştır. Çıkma üzerinde üçer adet dikdörtgen formda pencere bulunmakla birlikte pencereler üzerinde küçük geometrik süslemeler görülür. Konuta giriş batı cephede yer alan kesme taş malzemeden yuvarlak kemer içerisine yerleştirilmiş ahşap malzemeden tek kanatlı bir kapı ile sağlanmaktadır. Kapı üzerinde 4 satırdan oluşan bir kitabe yer almaktadır. Kitabede H.1271 (M.1854) tarihi okunmaktadır. Bu cephede de bir balkon bulunmakta olup balkon ahşap mertekler üzerine yerleştirilmiştir. Konutun kuzey cephesinde birinci kat hizasında bir kapı bulunmakta ve kapı önünde açıkta bulunan ahşap mertekler görülmektedir. Ahşap merteklerin bulunması bu cephede de bir balkon olduğu ancak bize sonraki dönemlerde yıkılmış olabileceği izlenimi vermektedir. Güney cephenin ise birinci katın bir kısmı ile ikinci katın tamamı galvanizli sac ile kapatılmıştır.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	-
RESTORASYON PROJESİ	-
HARİTA	X
KROKİ	-
KİTABE	-
VAKFİYE	-

