

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E		ANIT	ENVANTER NO :-	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARINI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO : -	
İLİ: SIVAS	İLÇESİ: DIVRIGI	MAHALLE VE KÖY: Ağılıcak Köyü	KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO PAFTA; ADA: PARSEL: 1267		2.Grup Yapı	X
ADI: Konut	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı		
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	ÜSLÜP: Osmanlı		
VAKFIYE: -					

GENEL TANIM: Sivas İli Divriği İlçesi, Ağılıcak Köyü 1267 parselde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAP	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B		B		B		B		B			
	C	FENA		C		C		C		C		C			



GÖZLEMLER: Tahrip olmuş

BÜGÜNKÜ SAHİBİ: - *Özel* Bakımından sorumlu olması gereken kişi/kuruluş: Özel mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR :-	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	ORJİNAL KULLANIMI:	-	-	-	-

AYRINTILI TANIM: Yaklaşık kare planlı olarak yöreye özgü düz ve yassı sal taş malzemeden zemin+1 katlı olarak tek yöne eğimli çatılı galvanizli sac ile inşa edilmiştir. Konutun batı cephesi eğimli araziye göre yerleştirilmiştir. Doğu cephesinde birinci kat hizasından cephe boyunca çukama görülmekte olup çıkma ahşap mertekler üzerine oturmaktadır. Çıkma üzerinde 2 adet pencere görülmekle birlikte pencerelerden biri PVC malzeme ile yenilenmiştir. Konut günümüzde tahrip olmuştur. Doğu cephesi önünden dar bir toprak yol geçmektedir. Konutun kuzey cephesi zemin kat hizasında yuvarlak kemer formu bir açıklık göze çarpmaktadır.

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR: 20.01.2020

Gül KALIN Uzman(Sanat Tarihçi) *Gül Kalın*

Derya ALDEMİR Müze Araştırmacısı *Derya Aldemir*

KONTROL EDEN: 20.01.2020

Gül Kalın

Gül KALIN
Bölge Kurulu Müdürü Y.

KURUL ONAYI:

REVİYON: / / 2020

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	-
	RESTORASYON PROJESİ	-
	HARİTA	X
	KROKİ	-
	KİTABE	-
VAKFIYE	-	

KURUL KARARI: Sivas KVKBK'nın tarihli ve sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

