

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.KE		ANIT	ENVANTER NO :-	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARINI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :-	
İLİ: SIVAS	İLÇESİ: DIVRIGİ	MAHALLE VE KÖY: Ağıcık Köyü	KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO PAFTA; ADA: PARSEL: 1303		2.Grup Yapı	X
ADI: Konut	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı ÜSLUP: Osmanlı		
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	VAKFIYE: -		

GENEL TANIM: Sivas İli Divriği İlçesi, Ağıcık Köyü 1303 parselde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAP	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B		B		B		B		B			
	C	FENA		C		C		C		C		C			



GÖZLEMLER: Tahrip olmuş

BÜGÜNKÜ SAHİBİ: -

*Özel*

Bakımından sorumlu olması gereken kişi/kuruluş: Özel mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR :-

TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	-	-	-	-

ORJİNAL KULLANIMI:

Konut

BÜGÜNKÜ KULLANIMI:

Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Konut

AYRINTILI TANIM: Yola bağlı olarak güney cephesi dairesel planlı olarak yöreye özgü düz ve yassı sal taş malzemeden zemin+1 katlı olarak inşa edilmiştir. Konutun doğu cephesi eğimli araziye göre yerleştirilmiştir. Konuta giriş batı cepheden tek kanatlı ahşap malzemeli bir kapı ile anmaktadır. Doğu cephesinde birinci kat hizasından oda boyunca çıkma görülmekte olup çıkma üzerinde kare formda pencereler bulunmaktadır. Giriş cephesi önünden dar bir toprak yol geçmektedir. Konutun dış beden duvarlarında ayrılmalar ve çatlamalar görülmektedir. Konut günümüzde son derece tahrip olmuş olup birinci katı ile çatısı yıkılmıştır.

HAZIRLAYANLAR: 20.01.2020

Gül KALIN

Uzman(Sanat Tarihçi)

Derya ALDEMİR

Müze Araştırmacısı

Damla ÇAĞLAR

Arkeolog

KONTROL EDEN: 20.01.2020

Ömer KALIN

Bölge Kurulu Müdürü

KURUL ONAYI:

YAYIN DİZİNİ:

EKLER

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	-
RESTORASYON PROJESİ	-
HARİTA	X
KROKİ	-
KİTABE	-
VAKFIYE	-

REVİYON: / / 2020

KURUL KARARI:

Sivas KVKBK'nın ..... tarihli ve ..... sayılı kararı ile tescil edilmiştir.



