

AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.KE	ANIT	ENVANTER NO :-	
	KÜLTÜR VARLIKLARINI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :-	
İLİ: SIVAS	İLÇESİ: DİVRİĞİ	MAHALLE VE KÖY: Ağılıcık Köyü	KORUMA DERECESEİ	1.Grup Yapı	
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO PAFTA; ADA: PARSEL: 1228		2.Grup Yapı	X
ADI: Konut	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı		
	YAPIM TARİHİ :-	KİTABE: -	ÜSLUP : Osmanlı		
GENEL TANIM: Sivas İli Divriği İlçesi, Ağılıcık Köyü 1228 parselde yer almaktadır.			VAKFIYE: -		

KORUMA DURUMU	A	IYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAP	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B		B		B	B	B		B		B	
	C	FENA		C		C		C	C	C		C		C	



GÖZLEMLER: Tahrip olmuş

BÜGÜNKÜ SAHİBİ: - *İsed*

Bakımından sorumlu olması gereken kişi/kuruluş: Özel mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR :-	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	ORJİNAL KULLANIMI:	-	-	-	-
	Konut				

AYRINTILI TANIM: Yaklaşık kare planlı olarak yöreye özgü düz ve yassı sal taş malzemeden kuzey cepheden tek katlı arazi eğiminden ötürü ise batı cepheden zemin+1 katlı beşik çatılı olarak galvanizli sac ile inşa edilmiştir. Konutun avlusuna giriş kuzey cephede yer alan ahşap malzemeden tek kanatlı bir kapı ile sağlanmakla birlikte konuta giriş avlu içerisinden ve konutun batı cephesinde yer alan ahşap malzemeden tek kanatlı bir kapı ile sağlanmaktadır. Batı cephenin birinci kat hizasında cephe boyunca çıkma bulunmakta olup çıkma üzerinde ahşap direkler üzerine oturmuş sofa boyunca bir çıkma daha mevcuttur. Bu cephede dikdörtgen formda pencereler bulunmaktadır. Konutun avlu kısmından konuta girildiğinde avlunun sol kısmında bölünmüş olan alanın WC olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Konuta avlu içerisindeki giriş için kullanılan kapıya 4? basamaklı bir merdivenle ulaşılmaktadır. Zemin katta hol çevresine konumlandırılmış odalar ve mutfak yer almaktadır. Girişin hemen solunda yer alan mutfakta orijinal bir ocaklık bulunmaktadır. Girişin hemen karşısında aşağıya inen ahşap malzemeden bir merdiven bulunmaktadır. Bu merdivenden aşağıya inildiğinde yine hol etrafına sağlı sollu yerleştirilmiş odaların bulunmakta olduğu görülmüştür. Kuzey cephesi önünden toprak stabilize yol geçmektedir. Konut günümüzde sağlamdır.

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR: 20.01.2020

Gül KALIN Uzman(Sanat Tarihiçi) *Tul Uzun*

Derya ALDEMİR Müze Araştırmacısı *M*

Damla ÇAĞLAR Arkeolog *O.Çağlar*

KONTROL EDEN: 20.01.2020

Omer KALIN
Bölge Kurulu Müdürü V.

KURUL ONAYI:

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	-
	RESTORASYON PROJESİ	-
	HARİTA	X
	KROKİ	-
	KİTABE	-
	VAKFIYE	-

REVİYON: / / 2020

KURUL KARARI: Sivas KVKBK'nın tarihli ve sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

