

AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	D.K.V.KE	ANIT	ENVANTER NO :- HARİTA NO : -
İLİ: SIVAS	İLÇESİ: DIVRIĞI	MAHALLE VE KÖY: Ağılıcık Köyü	KORUMA DERECESE	1.Grup Yapı 2.Grup Yapı X
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO PAFTA : ADA : PARSEL: 1266	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı ÜSLUP : Osmanlı	
ADI: Konut	YAPTIRAN: - YAPIM TARİHİ: -	YAPAN: - KİTABE: -	VAKFIYE: -	

GENEL TANIM: Sivas İli Divriği İlçesi, Ağılıcık Köyü 1266 parselde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A B C	İYİ ORTA FENA	TAŞIYICI A B C	DIŞ YAPI A B C	ÜST YAPI A B C	İÇ YAP A B C	SÜSLEME ELEMENLARI A B C	RUTUBET A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ A B C
---------------	-------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------



GÖZLEMLER: Tahrip olmuş

BÜGÜNKÜ SAHİBİ: - *Özel* Bakımından sorumlu olması gereken kişi/kuruluş: Özel mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR :-	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	ORJİNAL KULLANIMI:	-	-	-	-

AYRINTILI TANIM: Yaklaşık dikdörtgen planlı olarak yöreye özgü düz ve yassı sal taş malzemenen zemin+1 katlı olarak üst örtü toprak düz dam şeklindedir. Konuta giriş doğu ve kuzey cephede yer alan ahşap malzemenen çift kanatlı birer kapı ile sağlanmaktadır. Kapı üzerinde yatay dördörtgen içerisine iki adet yuvarlak kemer formunda açıklık yerleştirilmiş olup bu açıklıkların hemen altına tek sıra Arapça yazı yazılmış olduğu görülmüştür. Konutun batı cephesi eğimli araziye göre yerleştirilmiştir. Doğu cephesinde ahşap mertek üzerine konumlandırılmış cephe boyunca çıkma ve bu çıkma üzerine yine aynı cephede birinci kat hizasından oda boyunca çıkma görülmekte olup ahşap mertek üzerine oturtulmuş çıkmaya zemin kat hizasından ahşap direklerle destek verilmiştir. Çıkma üzerinde dikdörtgen formda pencereler görülmektedir. Kuzey cephede iki adet çıkma daha görülmektedir. Konut günümüzde tahrip olmuştur. Doğu ve kuzey cephesi önünden toprak bir yol geçmektedir.

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR: 20.01.2020
Gül KALIN Uzman(Sanat Tarihiçi) *Jül Kalın*
Derya ALDEMİR Müze Araştırmacısı *Derya*
Damla ÇAĞLAR *Damla Çağlar*

KONTROL EDEN: 20.01.2020
Ömer KALIN
Bölge Kurulu Müdürü

KURUL ONAYI: *Ömer KALIN*

YAYIN DİZİNİ:	EKLER
	RAPOR X
	FOTOĞRAF X
	RÖLÖVE PROJESİ -
	RESTORASYON PROJESİ -
	HARİTA X
	KROKİ -
	KİTABE -
	VAKFIYE -

REVİYON: / / 2020
KURUL KARARI: Sivas KVKBK'nın tarihli ve sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

