

2/13
LB

33.05.2201

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR



Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2021 - 423
Karar Tarihi ve No 26.05.2021 -13474

Toplantı Yeri
ADANA

Mersin İli, Silifke İlçesi, Bükdeğirmeni Mahallesi, özel mülkiyete ait, 155 ada 13 ve 16 parselde tespit edilen yapı kalıntısının tescili ve buradaki harnup ağacının kesimi talebine ilişkin; Silifke Müze Müdürlüğünün 22.06.2020 gün ve 427579 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.04.2021 gün ve 1280768 sayılı tescil kurum görüşü yazısı, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün 12.04.2021 gün ve 1150558 sayılı yazısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığının 26.04.2021 gün ve 63624 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.03.2021 gün ve 1226167 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Mersin İli, Silifke İlçesi, Bükdeğirmeni Mahallesi, özel mülkiyete ait, 155 ada 13 ve 16 parselde Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve su dağıtım yapısı olduğu düşünülen yapı kalıntısının 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun "2.Grup Yapı" olarak belirlenmesine, taşınmazın korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere kurulumuza sunulmasına, kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, yapı üzerindeki harnup ağacının kesimi talebinin, söz konusu ağacın anıt ağaç niteliğinin olup olmadığı yönünden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce değerlendirilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				ANIT		Envanter No:									
T Ü R K İ Y E		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:									
İLİ:	MERSİN	İLÇESİ:	SİLİFKE	MAHALLE / MEVKİİ:	Bükdeğirmeni mh		Koruma Grubu		1								
SOKAK / NO:		PAFTA:	ADA:	155	PARSEL:	17											
ADI:	SU YAPISI	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:	Geç Osmanlı										
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	Yok		VAKFIYE:										
GENEL TANIM:	Bölgede sıkça örneklerine rastladığımız gözetleme kulesi ve bitişiğinde kaya oygu işlik.																
KORUNMUŞLUK DURUMU:		TAŞIYICI YAPI:			CEPHE DURUMU:			ÖRTÜ DURUMU:			İÇ YAPI DURUMU:			BEZEME DURUMU:			
A	İYİ	X	ORTA	C	KÖTÜ	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C



GÖZLEMLER: yoğun bitkilenme sebebiyle ve yıpranma görülmektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: BAKIMDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:
 Köy yoluna bitişik olan parsel dağ kültlesinin göksu nehir yatağına doğru eğimli yamacında yer seviyesine yakın bir kottadır. yakın çevrede dağdan serbest akan küçük su kaynakları dikkat çeker. Parsel üzerinde inşa edilen konut yapısının hemen önünde incelemeye konu yapı kalıntısı bulunur. Eğim nedeniyle yapı kalıntısının üst kotu, konut yapısının zemininden de aşağı kottadır. Doğu-Batı doğrultulu ve dikdörtgen formlu bir oturma alanına sahip eski yapı kalıntısı kendi içinde üç mekana ayrılmıştır. Her bir mekanın cephesinde birer adet yarım daire kemerli pencere açıklığı olan yapının özgün bir dış kapısı olmadığı, en doğudaki açıklığın müdahale ile genişletilerek içeriye giriş çıkışlar için kullanıldığını düşünmekteyiz. yapının içindeki üç mekan da içeriden birbirine birer kapı açıklığı vasıtasıyla bağlantılıdır. Arkasında zemin seviyesinde açılan kanallardan içeri su girer ve tüm mekanlara dağıldıktan sonra yine küçük kanallar vasıtasıyla dışarıya, göksu nehrine doğru akar. içi kireç bazlı harçla sıvalı olan yapının ana inşa malzemesi moloz taş ve nadiren kabayonu kesme taş olup üst örtüsü tonozdur. kalıntının yapısal özellikleri ve bulunduğu konum, bir tür su düzenleme ve dağıtım yapısı olduğu ve bir tür maksem işlevi gördüğünü düşünmekteyiz. herhangi bir kitabesi olmayan yapının kesin inşa tarihini ve banisini bilemesek de inşa tekniği ve özellikleri nedeniyle 18-20.yy arasında inşa edilmiş olabileceğini düşünmekteyiz.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Su yapısı

BUGÜNKÜ KULLANIMI: su yapısı

ÖNERİLEN KULLANIMI: su yapısı

HAZIRLAYANLAR:

Kenan BEŞALTI Sanat Tarihçisi

Gerçek İnanç CUDAL Arkeolog

Şule DEMİRKIRAN Arkeolog

KONTROL EDEN:

Almila PAMFAL ÖZKAYA
 Adana Kültür Varlıklarını Koruma
 Bölge Kurulu Müdür V.

YAYIN DİZİNİ:

Başkan	<i>[Signature]</i>
Başkan Yrd.	<i>[Signature]</i>
Üye	<i>[Signature]</i>
Üye	<i>[Signature]</i>
Üye	<i>[Signature]</i>
Üye	<i>[Signature]</i>
Üye	<i>[Signature]</i>
Üye	<i>[Signature]</i>

EKLER	
RAPOR	
FOTOĞRAF	x
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KİTABE	x

TESCİL NO:

KARAR NO:

KARAR TARİHİ:

REVİZYON:

Adana Kültür Varlıklarını
 Koruma Bölge Kurulunun

26.05.2021...gün...13474
 Karar Ekidir

BÜKDEĞİRMENİ SU DAĞITIM YAPISI TESCİL VE KORUMA ALANI HARİTASI

İL: MERSİN

İLÇE : SİLİFKE

MAHALLE: BÜKDEĞİRMENİ

KÜLTÜR VARLIĞI ADA/PARSEL: 155/13,16

KORUMA ALANI ADA/PARSEL: 155/13,14,15,16,17

ÖLÇEK:1/750

KORUMA ALANI KOORDİNATLARI (ED50-UTM3DERECE)

NoktaNo	Y	X
1	580690.743	4033593.308
2	580699.748	4033565.527
3	580657.523	4033551.911
4	580649.732	4033579.567
5	580654.196	4033581.828
6	580670.307	4033585.308

155/17

GÖSTERİM:

..... KORUMA ALANI SINIRI

SU DAĞITIM YAPISI

155/10

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 25.05.2021 GÜN VE 1547 SAYILI KARAR EKİDİR

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI	
BAŞKAN	
BAŞKAN YRD.	
ÜYE	
ÜYE	
ÜYE	
ÜYE	
ÜYE	
ÜYE	
ÜYE	

TESPİT EKİBİNİN ÖNERİSİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMIŞTIR.

MERYEM YALÇIN
HARİTA MÜHENDİSİ