

AVRUPA KONSEYİ						ANIT	ENVANTER NO:																				
TÜRKİYE	Kültür Varlıklarını ve Müzeler Genel Müdürlüğü				HARITA NO																						
İL: MALATYA	İLÇESİ: DARENDE	MAHALLE/KÖY: BALABAN				KORUMA DERECESİ	1. Grup Yapı																				
SOKAK ve KAPI NO:		KADASTRO: Pafta: Ada: Parsel: 86					2. Grup Yapı	X																			
ADI: KONUT	YAPТИRAN:					MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı																					
	YAPIM:	YAPAN: KİTABE:				VAKFIYE:																					
GENEL TANIM: Malatya İli Darende İlçesi, Balaban Mahallesi 86 parselde yer alan yapı zemin+1 katlı sivil mimarlık örneğidir.																											
Koruma Durumu	A B C	Iyi Orta Fena	Taşıyıcı A B C	Diş Yapı A B C	Üst Yapı A B C	İç Yapı A B C	Süsleme Elemanları A B C	Rutubet A B C	Yok İziVar Önemli																		
GOZLEMLER: Yapı günümüzde özgünülığını korumuş olup genel olarak iyi durumdadır.																											
BUGÜNKÜ SAHİBİ: -	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: _____																										
YAPILAN ONARIMLAR: _____																											
AYRINTILI TANIM: Dikdörtgen planlı ve zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir. Yapı özgün girişini çift kanatlı üzerinde aydınlatık penceresinin de olduğu maviye boyalı bir demir kapıdan almaktadır. Kerpiç yıkma olan ana yapının duvarlarında yer yer ahşap hatiller görülebilmektedir. Yapının birinci katında iki, zemin katında ve yan cephede birer olmak üzere toplam dört penceresi vardır. Penceleri büyük boyutlarında dikdörtgen formlu ahşap ve giyotin formlu olup demir korkuluklarla kapatılmıştır. Düz dam olan çatı, ahşap hatıl ve dikmelerle tek yöne yükseltilek alüminyum sac ile beşik çatı formuna getirilmiştir. Kütle ve malzeme olarak tipik bir örnektir ve özgün malzemelerinin bir bölümünü kaybetmemiştir. Yapının bittiğinde, arkaya doğru uzanan duvarları zemin kat seviyesine kadar yükseltilmiş bir avlu bulunur ki; 87 parsel içerisinde kalan bu avlunun, yapıyla her ne kadar organik bağlı olsa da aynı parsel içerisinde yer almaz.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TEKNİK BİLGİLER</th> <th>SU</th> <th>ELEKTRİK</th> <th>ISITMA</th> <th>KANALİZASYON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ORJİNAL KULLANIMI: KONUT</p> <p>BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT</p> <p>ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT</p> <p>HAZIRLAYANLAR:</p> <p><i>Y.I.A.G.</i> Nurcan ASYALI Müze Araştırmacısı</p> <p><i>M. Selek SAYGI</i> Mimar</p> <p><i>M. Basak YARDIMCI</i> Harita Mühendisi</p> <p><i>Tahir DEMİRYÜREK</i> Uzman</p>					TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON		-	-	-	-													
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON																							
	-	-	-	-																							
KONTROL EDEN:																											
REVİZYON																											
YAYIN DİZİNİ																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EKLER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAPOR</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>FOTOĞRAF</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>RÖLÖVE PROJESİ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESTORASYON PROJESİ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HARİTA</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>KROKİ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KİTABE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VAKFIYE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DİĞER</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									EKLER	RAPOR	X	FOTOĞRAF	X	RÖLÖVE PROJESİ		RESTORASYON PROJESİ		HARİTA	X	KROKİ		KİTABE		VAKFIYE		DİĞER	
EKLER																											
RAPOR	X																										
FOTOĞRAF	X																										
RÖLÖVE PROJESİ																											
RESTORASYON PROJESİ																											
HARİTA	X																										
KROKİ																											
KİTABE																											
VAKFIYE																											
DİĞER																											

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 13.09.2011
Gün ve 6989 sayılı kararı ekidir.



Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.59.2024. sayılı karar ekdedir.	
Üye	Üye
Üye	Üye
Üye	Üye
Tüm Üyeler	