

AVRUPA KONSEYİ		ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		HARİTA NO
İLİ: MALATYA	İLÇESİ: DARENDE	MAHALLE/KÖY: BALABAN	KORUMA DERECESİ
SOKAK ve KAPI NO:		KADASTRO: Pafta: Ada: Parsel: 117	1.Grup Yapı
ADI: KONUT	YAPTIRAN:	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı	2.Grup Yapı
	YAPIM:	KİTABE:	
		VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Malatya İli Darende İlçesi, Balaban Mahallesi 117 parselde yer alan yapı zemin+2 katlı sivil mimarlık örneğidir.

Koruma Durumu	A B C	İyi Orta Fena	Taşıyıcı	A B C	Dış Yapı	A B C	Üst Yapı	A B C	İç Yapı	A B C	Süsleme Elemanları	A B C	Rutubet	A B C	Yok İzi Var Önemli
---------------	-------------	---------------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-------------	--------------------	-------------	---------	-------------	--------------------------



GÖZLEMLER: Köşe parsel niteliğindeki yapı geleneksel dokunun tipik örneklerindedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: - BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

**AYRINTILI TANIM:**  
Köşe parselde yer alan yapı zemin+2 katlı olan yapının ön ve yan cephesi sokağa bakar. Kerpiç yığma olan yapının birinci katında ahşap hatlı izleri görülmektedir. Yapının ana giriş kapısı iki sıra çivili tek kanatlı özgün ahşap bir kapıdır. Ön cephe, zemin katın üzeri cephe boyunca çıkmalıdır. Ön cephenin sol yanına yanaşık, giriş kapısının üzerine iki tarafı açıklıklı bir hayat alanı oluşturulmuştur. Hayat alanının hemen üzerindeki ikinci katta ise, odadan geçişi bulunan bir terası vardır. Çıkma altında döşeme kirişleri görülmekte ayrıca çıkmanın ortasında ve köşe duvarda birer adet ahşap dikme yer almaktadır. Birinci kat sağ cephede iki adet tek kanatlı ahşap kafesli pencere ile, ikinci katta bu pencerelere simetrik iki adet havalandırma açıklığı mevcuttur. Yapının ana cephesinin sokağa bakan köşe ucuna yapıyla bütünlük oluşturan, dinlenmek için koyulan hafif yüksekçe bir seki şeklinde dinlenme ( ) taşı bulunur. Taşınmazın arka duvarıyla bitişik olan konut yıkıldığı için, yapının sırt kısmında yer yer çatlamaların olduğu ve sehimden dolayı tehlike arz ettiği gözlemlenmiştir. Toprak dam olan çatı arka taraftan ahşap çitalarla yükseltilecek üzeri sac bir sundurma ile tek yöne eğim verilerek kapatılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	-	-	-	-

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

Y.Y.G.G.  
Nurcan ASYALI  
Müze Araştırmacısı

M. Bask YARDIMCI  
Harita Mühendisi

Mehmet SAYGI  
Mimar

Tahir DEMİR ÜREK  
Uzman

KONTROL EDEN:



REVİZYON

YAYIN DİZİNİ	EKLER	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	X
	KROKİ	
	KİTABE	
	VAKFİYE	
	DİĞER	

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma  
Bölge Kurulunun 13.09.2021  
Gün ve 69.89 sayılı kararı ektir.

