


AVRUPA KONSEYİ				ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü				HARİTA NO	
İLİ: MALATYA		İLÇESİ: DARENDE		MAHALLE/KÖY: BALABAN		KORUMA DERECESİ	
SOKAK ve KAPI NO:		KADASTRO:		Pafta: Ada: Parsel: 164		1.Grup Yapı	
ADI: KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:		2.Grup Yapı	
		YAPIM:		KİTABE:		MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı	
				VAKFIYE:			
GENEL TANIM: Malatya İli Darende İlçesi, Balaban Mahallesi 164 parselde yer alan yapı zemin+1 katlı sivil mimarlık örneğidir.							

Koruma Durumu	A	B	C	Yı	Orta	Fena	Taşıyıcı	A	B	C	Dış Yapı	A	B	C	Üst Yapı	A	B	C	İç Yapı	A	B	C	Süsleme Elemanları	A	B	C	Rutubet	A	B	C	Yok	İzi Var	Önemli
---------------	---	---	---	----	------	------	----------	---	---	---	----------	---	---	---	----------	---	---	---	---------	---	---	---	--------------------	---	---	---	---------	---	---	---	-----	---------	--------



GÖZLEMLER: Yapı günümüzde özgünlüğünü korumuş olup cephe sivalarında yer yer dökülmeler mevcuttur.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: -

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Köşe parselde yer alan yapı arkaya doğru zikzak yaparak ilerleyen bir plana sahip olup ön ve yan cephelerden sokağa bakar. Yapının ana kütesi zemin+1 katlı olarak yapılmıştır. Ana kütlein hemen bitişiğinde bulunan ve arka tarafa doğru ilerleyen dönem eki ise tek kat olarak yapılmıştır. Bu yapıya giriş tek kanatlı ahşap bir kapıyla sağlanır üzerinde dikdörtgen formlu aydınlık penceresi de bulunur. Sıva dökülmeleri nedeniyle yaklaşık bir metre kadar subasman seviyesinde yığma duvarlar yükselmektedir. Taş subasman beden duvarların üzerinde kerpiç yığma duvarlar yükselmektedir. Tüm cepheler kitkili sıva ile kapatılmıştır. Ana yapıya giriş özgün olan çift kanatlı ahşap bir kapıyla sağlanır. Kapının hemen üzerinde birinci kat hizasında muhdes olduğu düşünülen demir bir balkon kapısı mevcuttur. Bu kapının yıkılmış olan küçük bir balkona açıldığı düşünülmektedir. Ön cephenin sağ köşe zemin seviyesinde yaklaşık 1m. yüksekliğinde odunluk olduğu düşünülen ve üzeri sac sundurmayla kapatılan bir bölümü vardır. Ana kütlein ve mimari eklentisinin düz toprak dam olan üst örtüsünün üzeri sac bir sundurma ile kapatılmıştır. Ana cephenin orta bölümü dışarı çıkıntı yapmış bu durum cephede hareketlilik sağlamıştır. Ayrıca kütle eklentileri y... ayrıştırmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	-	-	-	-

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

Y.İ.G.G
Nurcan ASYALI
Müze Araştırmacısı

M.Şen
Melek SAYGI
Mimar

M. Başak YARDIMCI
Harita Mhendisi

Tahir DEMİR ÖREK
Uzman

KONTROL EDEN:



YAYIN DİZİNİ

EKLER	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	
DİĞER	

REVİZYON

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma

Bölge Kurulunun ...13.09.2021...

Gün ve ...6989... sayılı kararı ektir.

