


AVRUPA KONSEYİ		ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		HARİTA NO
İ: MALATYA OKAK ve KAPI NO:	İLÇESİ: DARENDE	MAHALLE/KÖY: BALABAN	KORUMA DERECESİ
		KADASTRO: Pafta: Ada: Parsel: 388	1.Grup Yapı
DI: KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	2.Grup Yapı
	YAPIM:	KITABE:	X
		VAKFIYE:	

ENEL TANIM: Malatya İli Darende İlçesi, Balaban Mahallesi 388 parselde yer alan yapı zemin+1 katlı sivil mimarlık örneğidir.

Oruma	A	İyi	Taşıyıcı	A	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet	A	Yok
Oruma	B	Orta	Taşıyıcı	B	Dış Yapı	B	Üst Yapı	B	İç Yapı	B	Süsleme Elemanları	B	Rutubet	B	İzi Var
Oruma	C	Fena	Taşıyıcı	C	Dış Yapı	C	Üst Yapı	C	İç Yapı	C	Süsleme Elemanları	C	Rutubet	C	Önemli



ÖZLEMLER: Yapı günümüzde özgünlüğünü korumuş olup genel olarak iyi durumdadır. Sıvalarda yer yer dökülmeler mevcuttur.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: -

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

APILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Köşe parselde yer alan yapı zemin+1 katlı olup iki sokağın kesişim noktasında bulunur. Birinci kat pencere seviyesine kadar beyaz renkli kireçle boyanmış olan taşınmazın kerpiç sıvası nedeniyle yapım sistemi anlaşılammaktadır. Ancak 1. Kat sol kanat pencere tarafındaki sıva dökülmelerinden ahşap hatıllar görülebilmektedir. Birinci kattaki özgün pencereler pvc malzeme ile değişikliğe uğramıştır. Yapıya giriş ön cephenin ortasında bulunan çift kanatlı muhdes demir bir kapıyla sağlanır. Ön cephe ile sol yan cephenin kesiştiği bölümde genişçe bir köşe pahı ile kütlesi biçimlendirilmiştir. Zemin kat köşe pahı tizasında küçük ölçüde kare formu bir havalandırma açıklığı vardır. Yapının giriş kapısındaki açıklıktan sadece zemin kat girişi görülebilmiş, üst kata çıkılamamıştır. Yapıdan çeri girildiğinde zemin katın iç sofalı plan tipinde düzenlendiği ve tek kollu ahşap bir merdivenle üst kata çıkıldığı görülmüştür. Muhtemelen üst katta örtmelik adı da verilen bir iç avluyla karşılaşılır. Özgün düz toprak dam olan üst örtüsü sonradan sac bir sundurma ile kapatılarak olumsuz iklim şartlarından korunmaya çalışılmıştır. Konut, kütle ve plan özellikleri ile bölgenin geleneksel mimari niteliklerini gösteren tipik bir örnektir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	-	-	-	-

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

4199
Nurcan ASYALI
Müze Araştırmacısı

Melek SAYGI
Mimar

M. Bektaş YARDIMCI
Harita Mühendisi

Tahir DEMİRÜREK
Uzman

KONTROL EDEN:



AYIN DİZİNİ

EKLER	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	
KITABE	
VAKFIYE	
DiĞER	

REVİZYON

Siivas Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kararından 13.09.2021
ve 6989 sayılı kararı ektir.



Sivas Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 13.09.2021
gün ve 69.89. sayılı karar ekidir.
Başkan
Başkan Yrd
Uye
Uye
Uye
Uye
Uye
Uye
Uye
Uye

1