

AVRUPA KONSEYİ	Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Enavanteri D.K.Y.K.E		ANIT	Envanter No: 58.04.1.3	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: SIVAS	İlçesi: HAFIK	Mahalle Köyü: ÇAY MAHALLESİ		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı
SOKAK VE KAPINO:		Kadastro Pafta: -	Ada: 282		Parsel: 7
Adı: BUDAK EVİ	Yapıtın:-	Yapan:-	Mimari Çage Üslup:		
	Yapım Tarihi:-	İktabe:	Valfiye:-		

Genel Tanım:

Koruma Durumu	X İyi	Yayıncı	X Dış Yapı	X Üst Yapı	X İç Yapı	X Süsleme Elemanları	X Rütubet	X Yok
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli



Gözlemler: Zemin +1 katlı dikdörtgen planlı bir yapı olup alt katı dükkandır.

Bugünkü Sahibi:	Bnkamından sorumlu olması gereken kişi: Hafik Belediyesi			
Yapılan Onarımlar:	Teknik bilgiler:			
Ayrıntılı Tanım: Sivas İli Hafik İlçesi, Çay Mahallesi, 282 ada 7 parselde yer almaktadır. Bahse konu ev dikdörtgene yakın planlı, zemin+1 katlı olarak inşa edilmiş olup zemin katı dükkan olarak yapılmıştır. Günümüzde evin kuzey cephesi tarafında yol bulunmaktadır. Evin kuzey cephesinde üç adet pencere bulunmakta olup doğu cephesinde ise bir adet pencere vardır. Cepheleden ahşap karkas arası kerpiç malzemeden yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Yapının dış beden duvarları günümüzde boyalıdır. Yapının çatısı beşik çatılı üzeri galvanizli sac kaplamalı olup günümüzde kullanılıp kullanılmadığı içerisine girilemediği için bilinmemektedir. Zemin kat günümüzde dükkan olarak kullanılmaktadır.	Sa	Elektrik	Isıtım	
	X	X	X	
	Orijinal Kullanımı: Konut	Kanalizasyon		
	Bugünkü Kullanımı: Konut	X		
Önerilen Kullanım: Konut	Hazırlayanlar:			
	Fatih GÜVENLİ Şehir Plancısı			
	Derya ALDEMİR Müze Araştırmacısı (Sanat Tarihcisi)			
Yapın Dizini:	Eklere:	Kontrol Eden : 10.07.2018		
Rapor:	X	Kurul Onayı No:		
Fotoğraf:	X			
Rölöve Proje:				
Restorasyon Projesi:				
Harita:	X			
Kroki:				
Kitabe:				
Yakfiye:		KKVKK		

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma

Bölge Kurulucağı 11.07.2018

Gün ve 4451 Sayılı Kanun Hükmünde Ekidir.