



T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU  
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No: 26.10.2021/ 333  
Karar Tarihi ve No : 26.10.2021/ 7319

17.09.1954  
Toplantı Yeri  
ÇANAKKALE


Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, Damlar Mevkii'nde yer alan, 1. derece doğal sit alanında kalan, Kurulumuzun 30.03.2021 gün ve 6771 sayılı kararı ile 2863 sayılı Yasa'nın 6 ve 7 nci maddeleri ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında tespit-tescil işlemlerinin başlatılmasına karar verilen; Kurulumuzun 07.07.2021 tarih ve 7060 sayılı kararı ile 2.grup sivil mimarlık örneği olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, binaya yönelik 05.11.1999 tarih/ 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak rölevo çizimi ile restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurulumuza sunulmasına karar verilen; özel mülkiyet adına kayıtlı, 04.c.1.b pafta, 137 ada, 104 numaralı parseldeki tescilli binanın korunma alanının belirlenmesine yönelik iletilen Çanakkale Valiliği, Kadastro Müdürlüğü'nün 23.09.2021 tarih ve E-27270550-622.03-2523088 sayılı yazısı ile 25.10.2021 tarih ve 1010345 sayılı uzman raporu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler neticesinde:

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, Damlar Mevkii'nde yer alan, 1. derece doğal sit alanında kalan, özel mülkiyet adına kayıtlı, 04.c.1.b pafta, 137 ada, 104 numaralı parseldeki tescilli 2. grup sivil mimarlık örneği taşınmaz kültür varlığına yönelik sunulan, 1/2000 ölçekli korunma alanı haritasının uygun olduğuna; bu doğrultuda bir bölümleri, 137 ada, 104 parseldeki tescilli taşınmazın korunma alanı olarak belirlenen, 137 ada, 107 ve 108 numaralı parsellerin tapu beyanlar hanesine "Bir bölümü 137 ada, 104 parseldeki tescilli 2.grup sivil mimarlık örneği taşınmaz kültür varlığının korunma alanında kalmaktadır." şerhlerinin ilgili tapu müdürlüğüne düşülmesine; bahse konu taşınmazların korunma alanında kalan bölümlerine yönelik her türlü inşa-i ve fiziki müdahale öncesi Kurulumuz izninin alınması gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR

ÇANAKKALE İLİ, GÖKÇEADA İLÇESİ, BADEMLİ KÖYÜ, 137 ADA, 104 PARSELDEKİ,  
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞINA (S.M.Ö. YAPI)  
KORUNMA ALANI HARİTASI

2000



ASLI GIBİDİR  
E. Çarışın 5 BİR GEMEZ  
Korunma Alanı Kuruldu Müdürlüğü

KADASTRAL PARSEL SINIRI

KORUNMA ALANI SINIRI

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI (S.M.Ö. YAPI)

KORUNMA ALANI SINIR KOORDİNATLARI

Nokta No	Y	X
K1	409336.260	4454633.790
K2	409357.173	4454629.978
K3	409367.020	4454621.160
K4	409381.350	4454606.780
K5	409314.490	4454581.140
K6	409291.790	4454597.530
K7	409306.510	4454610.130
K8	409321.460	4454620.890

YERİNEBAZILAN	KÜLTÜR VARLIĞI ALANIN KORUNMA BÖLGE KURULU
140 BAŞKAN	
139 BAŞKAN	
138 ÜYE	
137 ÜYE	
136 ÜYE	
135 ÜYE	
134 ÜYE	
133 ÜYE	
132 ÜYE	
131 ÜYE	
130 ÜYE	
129 ÜYE	
128 ÜYE	
127 ÜYE	
126 ÜYE	
125 ÜYE	
124 ÜYE	
123 ÜYE	
122 ÜYE	
121 ÜYE	
120 ÜYE	
119 ÜYE	
118 ÜYE	
117 ÜYE	
116 ÜYE	
115 ÜYE	
114 ÜYE	
113 ÜYE	
112 ÜYE	
111 ÜYE	
110 ÜYE	
109 ÜYE	
108 ÜYE	
107 ÜYE	
106 ÜYE	
105 ÜYE	
104 ÜYE	
103 ÜYE	
102 ÜYE	
101 ÜYE	
100 ÜYE	
99 ÜYE	
98 ÜYE	
97 ÜYE	
96 ÜYE	
95 ÜYE	
94 ÜYE	
93 ÜYE	
92 ÜYE	
91 ÜYE	
90 ÜYE	
89 ÜYE	
88 ÜYE	
87 ÜYE	
86 ÜYE	
85 ÜYE	
84 ÜYE	
83 ÜYE	
82 ÜYE	
81 ÜYE	
80 ÜYE	
79 ÜYE	
78 ÜYE	
77 ÜYE	
76 ÜYE	
75 ÜYE	
74 ÜYE	
73 ÜYE	
72 ÜYE	
71 ÜYE	
70 ÜYE	
69 ÜYE	
68 ÜYE	
67 ÜYE	
66 ÜYE	
65 ÜYE	
64 ÜYE	
63 ÜYE	
62 ÜYE	
61 ÜYE	
60 ÜYE	
59 ÜYE	
58 ÜYE	
57 ÜYE	
56 ÜYE	
55 ÜYE	
54 ÜYE	
53 ÜYE	
52 ÜYE	
51 ÜYE	
50 ÜYE	
49 ÜYE	
48 ÜYE	
47 ÜYE	
46 ÜYE	
45 ÜYE	
44 ÜYE	
43 ÜYE	
42 ÜYE	
41 ÜYE	
40 ÜYE	
39 ÜYE	
38 ÜYE	
37 ÜYE	
36 ÜYE	
35 ÜYE	
34 ÜYE	
33 ÜYE	
32 ÜYE	
31 ÜYE	
30 ÜYE	
29 ÜYE	
28 ÜYE	
27 ÜYE	
26 ÜYE	
25 ÜYE	
24 ÜYE	
23 ÜYE	
22 ÜYE	
21 ÜYE	
20 ÜYE	
19 ÜYE	
18 ÜYE	
17 ÜYE	
16 ÜYE	
15 ÜYE	
14 ÜYE	
13 ÜYE	
12 ÜYE	
11 ÜYE	
10 ÜYE	
9 ÜYE	
8 ÜYE	
7 ÜYE	
6 ÜYE	
5 ÜYE	
4 ÜYE	
3 ÜYE	
2 ÜYE	
1 ÜYE	

Çanakkale KVKBK'nun... 26.10.2024  
Gün ve... 3.719... Sayılı karar  
ekidir.