

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İL: Iğdır	İLÇESİ: Merkez	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: Güngörmez Köyü	KORUMA DERECESİ:	ANITSAL X 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO:	PAFTA:	I. Grup	ÇEVRESEL 1 2 3
ADI: Köroğlu Kalesi	YAPIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	Orta Çağ
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	VAKFIYE:	
GENEL TANIMI: Iğdır ovasının tam olarak görüldüğü, Köroğlu tepesi üzerinde ana kaya üzerine oturtulmuş düzgün siyah kesme bazalt taşından yapılmış sur duvarları bulunmaktadır.				
KORUMA DURUMU	A İYİ	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI
	B ORTA	B	B	B
	X FENALİ	X	C	X
VAZİYET PLANI	FOTOĞRAF			
IĞDIR İLİ MERKEZ İLÇESİ GÜNGÖRMEZ KÖYÜ KADASTRO HARİTALANDIRILMIŞ KÖROĞLU KALESİ VE KORUMA ALANI				
GÖZLEMLER				
Günümüzde Kalenin duvarlarında yer yer yıkılmalar ve dış duvarlarının kaplamalarında bulunan bazalt taşlarda dökülmeler mevcuttur.				
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:		
Kars İl Özel İdaresi		Kars İl Özel İdaresi		

AYRINTILI TANIM:	Güngörmez Köyünün güneyinde 2595 rakımlı Iğdır ovasının tam olarak görüldüğü hâkim bir tepeye kurulmuş Köroğlu tepesinde bulunmaktadır. Ana kaya üzerine oturtulmuş sur duvarları düzgün siyah kesme bazalt taşından yapılmıştır. Kalenin güney yönündeki dik rampadan merdivenler ile batıya bakan kale ana kapısına ulaşılır. Ana girişin her iki tarafı silindirik burç bulunmaktadır Küçük bazalt taşlar ile kaplama yapılan sur duvarlarında moloz taşlar arasında harç kalıntıları bulunmaktadır.Yer incelememiz sırasında az sayıda profil veren ince-kalın cidarlı sırlı sırsız seramik parçalarına (kulp, kaide, ağız, gövde) rastlanılmıştır. Başka kaynaklardan yapılan araştırmaya göre girişin güneyinde yine batı cephede merdivenli yolun tam üzerinde 2 katlı kayaya oyularak yapılmış bir bölümün bulunduğu savunma amaçlı olduğu düşünülen bölümün iki katlı olduğu ahşap taban hatıllarının konulduğu duvara oyularak yapılmış izlerden belli olduğu ve kalenin güneybatısında üç basamaklı bir altarnın bulunduğu belirtilmiştir ancak yapılan yer incelememizde belirtilen bölümler tespit edilememiştir.				TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
		Yok	Yok	Yok	Yok	ORJİNAL KULLANIMI:			
		Kale				BUGÜNKÜ KULLANIMI:			
		Kullanılmıyor				ÖNERİLEN KULLANIMI:			
		HAZIRLAYANLAR: 13/12/2021				Devrim ÇETİN (Arkeolog)	Gökhan CAN (Harita Mühendisi)		
YAYIN DİZİNİ:	EKLER:	KURUL ONAYI		NO:		Tescil Kararı 08.03.2002 - 1215			
	RAPOR	X							
	FOTOĞRAF	X							
	RÖLÖVE PROJESİ				...../2021				
	RESTORASYON PROJESİ				...../2021				
	HARİTA				...../2021				
KROKİ	X	KURUL KARARLARI							
KITABE									
VAKFIYE									

KARS K.V.K.B.K.'nun...20.12.2021

Tarih ve ...3430... sayılı karar ekidir.