

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :11.02.2022-347
Karar Tarihi ve No. :11.02.2022-9111
Dosya No. :23.00.596

Toplantı Yeri
ELAZIĞ

Elazığ İli, Merkez, Değirmenönü (Zerteriç) Köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun özel mülkiyete ait 152 ada 4 no.lu parselinde yer alan “Değirmenönü (Zerteriç) Kilise Kalıntısı” nın tescil talebine ilişkin; Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.12.2021 tarih ve 2057689 sayılı yazısı, kurum görüşünün istendiği, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.01.2022 tarih ve 2102763 sayılı yazısı, kadastral haritanın istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.01.2022 tarih ve 2102712 sayılı yazısı, Elazığ Kadastro Müdürlüğü’nün 17.01.2022 tarih ve 3771121 sayılı yazısı, kurum görüşünün iletildiği Elazığ İl Özel İdaresi’nin 28.01.2022 tarih ve 15406 sayılı yazısı Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.01.2022 tarih ve 1188891 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Merkez, Değirmenönü (Zerteriç) Köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun özel mülkiyete ait 152 ada 4 no.lu parselinde yer alan “Değirmenönü (Zerteriç) Kilise Kalıntısı” 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanununun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun I.(Birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanununun 8. Maddesi gereğince, “Değirmenönü (Zerteriç) Kilise Kalıntısı” korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

-13.03.2012 tarih ve 28232 Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili Tapu Müdürlüğüne, 152 ada 4 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine, “Bir Kısım I. (Birinci) Grup Yapı olarak tescilli “Değirmenönü (Zerteriç) Kilise Kalıntısı” ve Korunma Alanıdır” şerhi bırakılmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,


-“Değirmenönü (Zerteriç) Kilise Kalıntısı” ve Korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine,

-“Değirmenönü (Zerteriç) Kilise Kalıntısı” nın kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

İli
İlçesi
Mah/Köy
Alan

ELAZIG
MERKEZ
DEĞİRMENÖNÜ(ZERTERİÇ)
DEĞİRMENÖNÜ(ZERTERİÇ) KİLİSE KALINTISI VE KORUNMA ALANI

Ada/Parsel : 152/4



152/3



ITRF-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
K1	548693.640	4273620.743
K2	548698.779	4273623.653
K3	548701.875	4273618.886
K4	548696.305	4273615.794
KA-1	548678.197	4273870.691
KA-2	548694.438	4273880.010
KA-3	548722.423	4273888.187
KA-4	548729.377	4273677.314
KA-5	548740.902	4273853.280
KA-6	548742.793	4273829.277
KA-7	548738.211	4273901.466
KA-8	548735.033	4273571.096
KA-9	548697.699	4273578.176
KA-10	548676.599	4273599.339
KA-11	548668.482	4273626.495
KA-12	548684.885	4273651.788

ED50-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
K1	548709.541	4273801.980
K2	548712.580	4273804.890
K3	548717.676	4273800.122
K4	548712.106	4273797.031
KA-1	548693.998	4273851.928
KA-2	548710.239	4273861.247
KA-3	548738.225	4273869.424
KA-4	548745.178	4273858.551
KA-5	548756.704	4273834.617
KA-6	548758.595	4273810.514
KA-7	548754.012	4273782.702
KA-8	548750.835	4273752.332
KA-9	548713.700	4273757.412
KA-10	548692.401	4273780.575
KA-11	548682.283	4273807.732
KA-12	548680.686	4273833.025

T.C.
Diyarbakir Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
11.02.2022 tarih ve 9111...
Sayılı Karar Eki dir.


M. Bayal
M. Bayal
M. Bayal

Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İLİ: ELAZIĞ	İLÇESİ: MERKEZ	MAHALLE/KÖY: Değirmenönü (Zerteric)	KORUMA DERECESİ
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: ADA: 152 PARSEL: 4	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3
ADI : Değirmenönü (Zerteric) Kilise Kahntısı	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Elazığ İli, Merkez, Değirmenönü (Zerteric) Köy yerleşimini güneydoğusunda, etrafı dağlarla çevrili bir vadiye bitki örtüsü ve ağaçların yoğun olduğu bir alanda, tapunun 152 ada 4 no.lu parselinde yer almaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: kötü	TAŞIYICI YAPI: kötü	CEPHE DURUMU: kötü	ÖRTÜ DURUMU: kötü	İÇ YAPI DURUMU: kötü	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU:-
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------	------------------



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: özel mülkiyet	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:
YAPILAN ONARIMLAR:	

AYRINTILI TANITIM: Değirmenönü (Zerteric) Kilisesi Kahntısı; Elazığ İli, Merkez, Değirmenönü (Zerteric) Köy yerleşimini güneydoğusunda, etrafı dağlarla çevrili bir vadiye bitki örtüsü ve ağaçların yoğun olduğu bir alanda, tapunun 152 ada 4 no.lu parselinde yer almaktadır. Oldukça geniş bir alanda yer alan manastır kompleksinde Kilise kalıntısı ve kilisenin çevresinde yaşam mekânlarına ait olduğu belirtilen molozlar yer almaktadır. Günümüzde kullanılmayan Kilisenin üst örtüsünün tamamı, cephe duvarlarının tamamına yakını yıkılmış durumdadır. Alanda yer aldığı belirtilen ve tamamı yıkılmış olan yapıların mahiyeti tespit edilememiştir. Kilise ve diğer yapılarda kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Kilise Yapısı: Moloz taş malzemenen, yaklaşık 4x4 ölçülerinde kare planlı inşa edilmiştir. Yapılan incelemelerde yapının daha çok şapel özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. Yapıya batı cepheden giriş yapılmaktadır. Yapının tonoz üst örtüsü tamamen çökmüş olup, molozları naos bölümünde yer almaktadır. Yapı duvarlarında moloz taş malzeme ve horasan harcı kullanıldığı görülmüştür. Yapının doğu cephede yer alan apsis önü molozlarla kapatılmış durumdadır. Alanda, Kilise yapısı ve çevresinde yer aldığı belirtilen mekânlara ait olan birkaç tane haç motifli taş tespit edilmiştir. Parsel üzerinde Kilise yapısına yaklaşık 30 metre mesafede moloz taş malzemenen yapılmış, içi su ile dolu havuz tespit edilmiştir. Köy muhtarı tarafında söz konusu yapının Manastır yapısının havuzu olduğu belirtilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:
	KANALİZASYON:
	SU:
	ELEKTRİK:
ÖZGÜN KULLANIMI: Kilise Kalıntısı	
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Kilise	
HAZIRLAYANLAR:	
Ahmet MIZRAK (Sanat tarihçi) <i>A. Mizrak</i>	
Ahmet DEMİR (Arkeolog) <i>A. Demir</i>	
27.01.2022	
KONTROL EDEN:	
Mehriban KARAAŞLAN Bölge Kurulu Müdürü	

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :
1-	RAPOR X
2-	FOTOĞRAF X
3-	HARİTA X
4-	KROKİ X
	KİTABE
	VAKFIYE

TESCİL :	KARAR NO :
KARAR TARİHİ :	T.C.
	Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 11.02.2022 tarih ve 911 Sayılı Karar Eki dir.

A. Bayal *A. Mizrak* *A. Demir* *M. Karaaşlan*

