



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 01.02.2022-600



35.06/2119

KARAR TARİHİ VE NO : 01.02.2022-15656

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, Kozbeyli Mahallesinde, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.12.2003 tarihli ve 12209 sayılı kararı ile tescil edilen, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.12.2015 tarihli ve 5956 sayılı kararı ile son şeklini alan Koruma Amaçlı İmar Planı bulunmayan ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının süresi dolmuş Kentsel Sit sınırları içinde kalan, tapulama harici alanda, 512129 ada 797 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeybatısında yer alan iki adet tarihi kuyunun tesciline ilişkin işlemlerin başlatılmasına ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.10.2021 tarihli ve 15151 sayılı kararı, kurum görüşleri içeren İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 23.11.2021 tarihli ve 1935621 sayılı yazısı, İzmir Kadastro Müdürlüğü'nün 09.12.2021 tarihli ve 3183999 sayılı yazısı, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün 19.11.2021 tarihli ve 1764699 sayılı yazısı, kuyuları hava şartları sebebiyle su bastığı ve kuyuların taşlarının kırıldığı, zarar gördüğü, kuyuların etrafının koruma altına alınmasının talep edildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 20.12.2021 tarihli ve 2019668 sayılı yazısı yazısı eki Alo 176 başvurusu ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 01.02.2022 tarihli ve 1196281 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Kozbeyli Mahallesinde bulunan, Kentsel Sit sınırları içerisinde yer alan, tapunun 512129 ada 797 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeybatısında yer alan iki adet tarihi kuyunun 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığından aynı yasanın 7. maddesi kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına, kuyuların çevresinde Belediyesince gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına, karar verildi.

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| AVRUPA KONSEYİ | Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E | | KÜLTÜR VARLIĞI | Envanter No: 35.06/2119 |
| TÜRKİYE | Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü | | | Harita No: |
| İli: İZMİR | İlçesi: FOÇA | Mahalle Köy: KOZBEYLI | | 1.Grup Yapı |
| SOKAK : - | | Pafta : Ada : - Parsel : (Tapulama harici, 512129 ada 797 parselin kuzeybatısı) | KORUMA DERECESİ | 2.Grup Yapı X |
| Adı: İKİ ADET KUYU | Yaptıran: - | Yapan: - | Mimari Çağı: | |
| | Yapım Tarihi: | Kitabe: - | Vakfiye:- | |
| Genel Tanım: Biri taş bilezikli diğeri bileziksiz iki adet geleneksel kuyu. | | | | |
| Koruma Durumu | A İyi B Orta C Fena | Taşıyıcı | A Dış Yapı B C | A Üst Yapı B C |
| | | | A İç Yapı B C | A Süsleme Elemanları B C |
| | | | A Rutubet B C | A Yok B İzi Var C Önemli |
| Vaziyet planı: |  | | Fotoğraf |  |
| Gözlemler: Özgünlüğünü büyük oranda koruyan kuyuların içinde halen su mevcuttur. | | | | |
| Bugünkü Sahibi: | Tapulama harici | | Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Belediye. | |
| Yapılan Onarımlar: - | | | | |
| Ayrıntılı Tanım: | | Teknik bilgiler: | | |
| Eğimli bir yerleşim olan Kozbeyli mahallesi (köyünde) çeperinde yüksek bir konumda, köy içi yolunun hemen kenarında yan yana bulunan iki adet tarihi kuyu, en yakın parsel olan 512129 ada 797 parselin kuzeybatısında yer almaktadır. Her iki kuyu da yerel taş malzeme ile örülmüş, gizli derz yapılmış, sıvasız bırakılmış olup oldukça derindir. Kuyulardan büyük olanının yaklaşık 70 cm. yüksekliğinde taş bir bileziği mevcuttur ve ağzı açıktır. Daha küçük olan diğer kuyunun ağzında bir sıra muhdes delikli tuğla örgüsü mevcuttur, üstü ahşap panelle kapatılmış ve yan kısmı beton harçla tamir edilmiştir. | | Su | | |
| | | X | | |
| | | Elektrik | | |
| | | Isıtma | | |
| | | Kanalizasyon | | |
| Orijinal Kullanımı: Kuyu | | | | |
| Bugünkü Kullanımı: Kuyu | | | | |
| Önerilen Kullanımı: Kuyu | | | | |
| Hazırlayanlar: | | 31.01.2022 | | |
| | | Gözde ULUŞANS TÜTÜNCÜ Yük. Mimar (imza) | | |
| | | Mehmet BAKIR Arkeolog (imza) | | |
| Kaynakça: | Ekler: | | Kontrol Eden: | |
| | Rapor: | X | Deniz DURDU Müdür (imza) | |
| | Fotoğraf: | X | Kurul Onayı : | |
| | Rölöve Proje: | | | |
| | Restorasyon /Tadilat Projesi: | | | |
| | Halihazır Harita: | | | |
| | Kadastral durum: | X | | |
| | Kroki: | | Revizyon: | |
| | Kitabe: Vakfiye | | Kurul Kararları: | |

