



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No: 02.03.2022 / 350
Karar Tarihi ve No : 02.03.2022 / 7656

17.07.1370
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Camiikebir Mahallesi'nde yer alan, sit dışı alanda kalan, Kurulumuzun 16/06/2021 tarih ve 7000 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in "Tescil kararı" başlıklı 7 nci maddesinin ikinci bendi uyarınca Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Çanakkale KVKBK Müdürlüğüne iletilecek kurum görüşünden sonra değerlendirilmesi gerektiğine karar verilen; 75 ada 7 ve 9 numaralı parsellerin arasındaki kadastral boşlukta kalan çeşmenin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kistaslarını taşıyıp/ taşımadığına ilişkin kurum görüşünün iletildiği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 01.11.2021 tarih ve E-25729397-150.01.02-139556 sayılı yazısı ve ekleri ile 23/02/2022 tarihli uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler neticesinde:

Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Camiikebir Mahallesi'nde yer alan, sit dışı alanda kalan, 75 ada 7 ve 9 numaralı parsellerin arasındaki tapu tescil harici alanda kalan çeşmenin, inşa malzemesi ve kurgusunun yanı sıra tarihsel, mahalli ve mimari özellikleri doğrultusunda, 2863 sayılı Kanun'un 6 ve 7 nci maddeleri ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'te belirtilen tespit-tescil kistaslarını taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun "1. Grup" olarak belirlenmesine; sunulan tescil fişi ile 1/ 500 ölçekli korunma alanı haritasının uygun olduğuna; tescile ve belirlenen korunma alanlarına ilişkin şerhlerin ilgili tapu müdürlüğünce düşülmesine; çeşme yapısını korumaya, yaşatmaya, sürdürülebilirliğini sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik, 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve çizimi ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza sunulmasına; tescile ve belirlenen korunma alanların ilişkin Kurulumuz izni alınmadan hiçbir inşa - i fiziki müdahale ile imar uygulamasında bulunulmaması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ENVANTER NO:		
TÜRKİYE	KÜLTÜREL VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	MAR.FL. PAFTA NO:	
İL: ÇANAKKALE	İLÇESİ: EZİNE	BELEDİYE: CAMERİŞEHİ MAHALLESİ	KORUMA DERESESİ	AMTSAL	1. grup
MAHALLE, SOKAK, KAPİ NO:	KADASTRO PAFTA:	ADA: 75		PARSEL: 7 ile 9 Parsel arasında	ÇEVRESEL
ACE	YAPITIRAN	YAPININ	MİMARİ ÇATI (ÖZELLİK):	GEÇ ÖZGEMELİ DÖNEM	
ÇEŞME	YAPIM TARİHİ: 19. YY ORTASI	KITABE:	YAKIYE:		
KORUMA DURUMU (A=İYİ - B=ORTA - C=FENALİ)				KURUM DURUMU (A=YOK - B=Zİ VAR - C=ÖNEMLİ)	
TASIMCI [B]	DIŞ YAPI [B]	İST. YAP.İ [B]	SÜSLEM. ELEMANLARI [B]	[A]	

VAZİYET PLANI :

FOTOĞRAF :



SÖZLEŞME: Çeşme olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Bakım ve onarım ihtiyacı vardır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: EZİNE BELEDİYESİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ: EZİNE BELEDİYESİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM :

İki sokağın kesiştiği köşebaşı noktasında tek cephe, tek muşluğu bir çeşme yapısıdır. Suyu akar vaziyette ve kullanılmaktadır. Taş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Duvarlar tuğla ile örülerek üzeri sıvanmıştır. Çeşme ile iki yanında bulunan bina arasındaki boşluklardan sağdaki kavisli, soldaki düz duvar ile kapatılmıştır. Duvar altlıklarındaki sıvalarda yatay siltmelerle süzlenmiştir. Muşluğun bulunduğu ön yüzü iki yandaki kare kesitli ayakla sınırlanmıştır. Ayaklar zeminde öne doğru uzatılmış taş seki üzerindeki kaidede üzerinde ytkesilmektedir. Kaidede yukarıya doğru daralan yatay siltmelerle kademelendirilmiştir. Ayakların üst kısmı Dorik tarz sütun başlıklarına benzer formda yapılmıştır. Çeşme üst kısmında iki parça mermerden palmel formunda işlenmiş bir taş ile sınırlanmaktadır. Palmelin tepeliği yakın zamanda kırılarak kaybolmuştur. Sol duvarda bulunan ve çeşmeye ulaşmayı sağlayan pencere boyutundaki açıklık sonradan kapatılmıştır. Çeşmenin banisi ve yapım tarihi hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır.

BİNA ALT YAPI BİLGİLERİ

SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
VAR	-	-	VAR

ORJİNAL KULLANIMI: ÇEŞME

BUGÜNKÜ KULLANIMI: ÇEŞME

ÖNERİLEN KULLANIMI: ÇEŞME

HAZIRLAYANLAR : 02/11/2021

Oğuzhan GÖZCÜ
Y. İnşaat MühendisiCemil KIRIL
Müze Araştırmacısı

KONTROL EDEN:

Barış SAN

Şube Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

ASLİ GİBİDİR
E. Çalman/ESİRCİMEZ
Koruma Bölge Kurulu MüdürüÇeşme ile KVKBK'nun 02.07.2022
Gün ve... 7.6.26... Sayılı karar
ektidir.

EKLER

RAPOR
FOTOĞRAF
ROLİVE PROJİ
RESTORASYON PROJESİ
HARİTA
KROKİ
KITABI
YAKIYE

KURUL ONAY NO :

[X]

REVİZYON :

[X]

KURUL KARARLARI :

[X]

[X]

[X]

[X]

[X]

[X]




ASLI GIBİDİR
E. Çağhan ESİRGEMEZ
Koruma Bölge Kurulu Başkanı

ASLI GIBİDİR
E. Çağınan ESİRGEMEZ
Korunma Bölge Kurulu Başkanı



(Handwritten signatures and stamps)

1/500



KORUNMA ALANI SINIRI
KADASTRAL PARSEL SINIRI
KADASTRAL BOŞLUKTA BULUNAN ÇEŞME

KORUNMA ALANI SINIR KOORDİNATLARI

Nokta No	Y	X
K1	443236.701	4406120.816
K2	443237.040	4406116.963
K3	443237.474	4406118.843
K4	443237.988	4406113.131
K5	443236.236	4406112.717
K6	443233.011	4406112.630
K7	443232.684	4406116.469
K8	443232.180	4406120.443
K9	443236.287	4406120.709

Çanakkale KVKBK'nun 03.03.2022
Gün ve 3556 Sayılı Kararı
Ekidir.

(Handwritten mark)