

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. :29.03.2022-349**  
**Karar Tarihi ve No. :29.03.2022-9179**  
**Dosya No. :21.07.16**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Şirinevler Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 367 ada 2 no.lu parselinde yer alan I ve II no.lu Lojman binasının tescil konusunun değerlendirilmesine ilişkin; kurum görüşlerinin istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27.01.2022 tarih ve 2149165 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 31.01.2022 tarih ve 54427 sayılı yazısı ile Ergani Belediye Başkanlığı'nın 07.02.2022 tarih ve 3400 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27.01.2022 gün ve 1187414 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Şirinevler Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 367 ada 2 no.lu parselinde yer alan I ve II no.lu Lojman binasının; 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun II.(İkinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, I ve II no.lu Lojman binasının korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine,


-13.03.2012 tarih ve 28232 Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğüne, 367 ada 2 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine, "Bir Kısım II. (İkinci) Grup Yapı olarak tescilli I ve II no.lu Lojman Binası ve Korunma Alanıdır" şerhi bırakılmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,

-I ve II no.lu Lojman binasının ve Korunma Alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:		
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:		
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ERGANİ	MAHALLE/KÖY: ŞİRİNEVLER	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: ADA:367 PARSEL:2	ÇEVRESEL	1 2 3	
ADI : I ve II No.lu Lojman Binası	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		

**GENEL TANIM:** Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Şirinevler Mahallesi sınırları dâhilinde, 367 ada 2 no.lu parselin güneybatısında Çayönü kazısında çalışan personel tarafından kullanılan kazı evinin karşısında yer almaktadır. İncelenen iki lojman binasının birbirine yaklaşık 15 metre mesafeyle yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

KORUNMUŞLUK DURUMU: ORTA	TAŞIYICI YAPI: ORTA	CEPHE DURUMU: ORTA	ÖRTÜ DURUMU: ORTA KÖTÜ	İÇ YAPI DURUMU: ORTA	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU:-
--------------------------	---------------------	--------------------	------------------------	----------------------	------------------	------------------



**GOZLEMLER:**

<b>BUGÜNKÜ SAHİBİ:</b> Maliye Hazinesi	<b>BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:</b>
--	---------------------------------

**YAPILAN ONARIMLAR:**

**AYRINTILI TANITIM:** Lojman binaları tek katlı olarak, kalker taşından yığma tekniği ile doğu-batı yönlü, dikdörtgen planlı olarak, ikiz lojman şeklinde yapılmıştır. Binaların Üst örtü sistemi kırma çatıdır. Binalardan birine girişin engellenmesi için kapı ve pencerelerinin tahtalar ile kapatıldığı, diğer lojman binasının görevli personel tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Lojman binaları, birinin girişinin kapalı olması, diğerini kullanan personel ve ailelerinin şehir dışında olması nedeniyle dıştan incelenmiş olup, bir binanın pencere açıklığından iç mekânında yaşam alanlarını oluşturan duvarların harman tuğlası ve beton harç ve sıva ile yapılmış olduğu görülmüştür.

**1 no.lu lojman binası;** Giriş kapıları ve pencereleri kapatılmış olan lojman binasına güney cephede bulunan demir doğramalı kapılar ile giriş yapılmaktadır. Söz konusu binanın pencereleri girişi engellemek için tahtalar ile kapatılmıştır. Binanın güney cephede bulunan pencereleri kare planlı taş söveli olarak yapılmıştır. Lojmanların tuvalet, banyo ve mutfak gibi bölümlerinin kuzey cephede yer alan pencereler daha küçük tutulmuştur. Metruk halde olan binanın sıvalı ve boyalı iç mekân duvarlarında sıva ve boyaların döküldüğü, duvar örgüsünde kullanılan harman tuğlalarının açığa çıktığı görülmüştür.

**2. no.lu lojman binası;** Anadolu Öğretmen Lisesinde görevli personel tarafından kullanılan lojman binasına güney cephede bulunan basamaklı merdiven ile çıkılmaktadır. Lojmanlara giriş demir doğramalı kapılar sağlanmaktadır. Binanın güney cephede bulunan pencereleri kare planlı taş söveli olarak yapılmıştır. Lojmanların tuvalet, banyo ve mutfak gibi bölümlerinin kuzey cephede yer alan pencereler daha küçük tutulmuştur.

**YAYIN DİZİNİ :**

1-	
2-	
3-	
4-	

**EKLER :**

RAPOR X	
FOTOĞRAF X	
HARİTA X	
KROKİ X	
KİTABE	
VAKFIYE	

<b>TEKNİK BİLGİLER:</b>	<b>ISITMA SİSTEMİ:</b>	
	<b>KANALİZASYON:</b>	
	<b>SU:</b>	
	<b>ELEKTRİK:</b>	

**ÖZGÜN KULLANIMI:** Lojman Binası


**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** Lojman Binası

**ÖNERİLEN KULLANIMI:** Lojman Binası

**HAZIRLAYANLAR:**  
Ahmet MIZRAK (Sanat tarihçi) *Mizrak*  
Ahmet DEMİR (Arkeolog) *Demir*  
27.01.2022

**KONTROL EDEN:**  
*Mehriban Karaaslan*  
Mehriban KARAASLAN  
Bölge Kurulu Müdürü


**TESCİL :**  
**KARAR NO :** I.C.  
**KARAR TARİHİ :** 29.03.2022 tarih ve 3179 Sayılı Karar Eki dir.



İli  
İlçesi  
Mahallesi  
Alan

DIYARBAKIR  
ERGANI  
ŞİRİNEVLER  
I VE II NOLU LOJMAN BİNASI VE KORUNMA ALANI

Ada/Parsel : 367/2



29.03.2022 tarih ve 9179  
Sayılı Karar Eki dir

ITRF-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	565376.628	4233054.376
KA-2	565470.670	4233113.308
KA-3	565497.816	4233067.072
KA-4	565404.381	4233009.972
L1	565403.729	4233047.258
L2	565426.922	4233061.431
L3	565433.364	4233051.123
L4	565410.171	4233036.950
L5	565443.028	4233072.384
L6	565464.775	4233088.011
L7	565472.020	4233073.672
L8	565450.437	4233059.498

ED50-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	565392.228	4233235.669
KA-2	565486.270	4233294.601
KA-3	565513.416	4233248.365
KA-4	565419.981	4233191.265
L1	565419.328	4233228.551
L2	565442.521	4233242.724
L3	565448.964	4233232.416
L4	565425.771	4233218.243
L5	565458.628	4233253.677
L6	565480.375	4233267.304
L7	565487.619	4233254.985
L8	565466.037	4233240.792

Handwritten signatures and initials in blue ink.