

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No :29.03.2022-349**  
**Karar Tarihi ve No :29.03.2022-9188**  
**Dosya No :21.04.163**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Geçit Mahallesi, Bahçe Baba Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait, tapunun 120 ada 2 nolu parselinde kayıtlı su değirmeninin tescili konusunun 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.01.2022 tarih ve 1175694 sayılı uzman raporu, tescile yönelik kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.01.2022 tarih ve 2128707 sayılı yazısı; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 25.01.2022 tarih ve 53607 sayılı, Çüngüş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 03.02.2022 tarih ve 1111 sayılı görüş yazıları okundu. Ekleri (rapor, fotoğraf vb.) ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Geçit Mahallesi, Bahçe Baba Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait, tapunun 120 ada 2 nolu parselinde kayıtlı su değirmeni, 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanununun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I. (birinci) grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanununun 8. Maddesi kapsamında, 120 ada 2 nolu parseldeki su değirmeninin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine;


-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 120 ada 2 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhinin ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;

-Tescilli su değirmeni ile korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

İli  
İlçesi  
Mahallesi  
Alan

DIYARBAKIR  
ÇÜNGÜŞ  
GEÇİTLİ  
SU DEĞİRMENİ KORUNMA ALANI

Ada/Parsel : 120/2



ITRF-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	523063.393	4228586.511
KA-2	523066.952	4228592.490
KA-3	523068.551	4228593.903
KA-4	523072.877	4228591.378
KA-5	523066.033	4228583.795

ED50-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	523079.093	4228767.806
KA-2	523082.652	4228773.785
KA-3	523084.251	4228775.198
KA-4	523088.577	4228772.673
KA-5	523081.733	4228765.090



Mehmet ÖZKAYA  
Harita Mühendisi

*(Handwritten signatures and initials)*

N. Bayal

19.5.22

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:											
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT											
İL: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ÇÜNGÜŞ	MAHALLE/MEVKİ: Geçit Mahallesi	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3									
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA: ADA: 120 PARSEL: 2			ÇEVRESEL	1 2 3									
ADI: SU DEĞİRMENİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:											
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:											
<b>GENEL TANIM:</b> Çüngüş ilçe merkezinin kuş uçuşu olarak yaklaşık 3 km kadar güneybatısında kalan Geçit Köyü'nün kuzeybatısında bulunmaktadır. Değirmen, Çüngüş Çayı'nın güney kenarındaki kayalık alanda yer almaktadır.														
KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: - RUTUBET DURUMU: -									
<b>GÖZLEMLER:</b> Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermektedir.														
BUGÜNKÜ SAHİBİ:			BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:											
<b>YAPILAN ONARIMLAR:</b>														
<b>AYRINTILI TANITIM:</b> Değirmen, Çüngüş Çayı'nın güney kenarındaki kayalık alanda yer almaktadır. Doğu-batı yönde dikdörtgen planlı olup, kaba yonu taştan yığma tekniğinde yapılmış olan değirmenin üst örtüsü betondur. Giriş kapısı doğu cephesindedir. Taban, betonarme kirişlerle ana kaya zemininden yükseltilerek yapının altında su akarı oluşturulmuştur. Değirmenin güney kısmındaki üst kotta bulunan kayalıklardan gelen su, metal borularla çarkın olduğu bölümlere aktarılmıştır. Değirmen çarkları ve çark mili metal malzemelidir. Yapıda herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır. Yapı günümüzde kullanılmamaktadır.			<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">TEKNİK BİLGİLER:</td> <td>ISITMA SİSTEMİ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KANALİZASYON:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SU:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELEKTRİK:</td> <td></td> </tr> </table>			TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:		KANALİZASYON:		SU:		ELEKTRİK:	
TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:													
	KANALİZASYON:													
	SU:													
	ELEKTRİK:													
			ÖZGÜN KULLANIMI: DEĞİRMEN											
			BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor											
			ÖNERİLEN KULLANIMI: DEĞİRMEN											
			<b>HAZIRLAYANLAR:</b> Ahmet DEMİR Arkeolog Ahmet MIZRAK Sanat Tarihçisi Erdal DEMİR Uzman Hüseyin GÜLER Arkeolog 29.03.2022											
29.03.2022 9188			<b>KONTROL EDEN:</b> Mehriban KARAASLAN Bölge Kurulu Müdürü											
<b>YAYIN DİZİNİ :</b>		<b>EKLER :</b>		<b>TESCİL</b>										
		RAPOR	X	KARAR NO :										
		FOTOĞRAF	X	KARAR TARİHİ :										
		RÖLÖVE PROJESİ												
		RESTORASYON PROJESİ		<b>REVİZYON:</b>										
		HARİTA	X											
		KROKİ	X											
		KİTABE												
		VAKFIYE												

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "D. Bayal" and "1988".*

