

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :29.03.2022-349
Karar Tarihi ve No. :29.03.2022-9194
Dosya No. :21.04.33

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Yeniköy Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun, mülkiyeti Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine (DİSKİ) ait 181 ada 10 no.lu parselinde yer alan Cami Çeşmesinin konusunun değerlendirilmesine ilişkin; kurum görüşlerinin istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.01.2022 tarih ve 2142014 sayılı yazısı, kadastral hâlihazır haritanın istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.01.2022 gün ve 2142020 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Çüngüş Belediye Başkanlığı'nın 03.02.2022 tarih ve 1103 sayılı yazısı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 08.02.2022 tarih ve 55508 sayılı yazısı, kadastral haritanın iletildiği Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü'nün 02.03.2022 tarih ve 3930909 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.01.2022 gün ve 1183544 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Yeniköy Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun, mülkiyeti Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine (DİSKİ) ait 181 ada 10 no.lu parselinde yer alan Cami Çeşmesi; 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(Birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, Cami Çeşmesinin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

-13.03.2012 tarih ve 28232 Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğünce, 181 ada 10 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine, "I. (Birinci) Grup Yapı olarak tescilli Cami Çeşmesi ve Korunma Alanıdır" şerhi, 181 ada 9,11 ve 12 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ise, " Bir Kısmı I. (Birinci) Grup Yapı olarak tescilli Cami Çeşmesi Korunma Alanıdır" şerhi bırakılmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,


-Cami Çeşmesinin ve Korunma Alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine,

-Cami Çeşmesinin kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:		
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:		
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ÇÜNGÜŞ	MAHALLE/KÖY: YENİKÖY	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: ADA:181 PARSEL:10	ÇEVRESEL	1 2 3	
ADI : CAMİ ÇEŞMESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		

GENEL TANIM: Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Yeniköy Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan, tapunun, mülkiyeti Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine ait 181 ada 10 no.lu parselinde yer almaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: kötü	TAŞIYICI YAPI: kötü	CEPHE DURUMU: kötü	ÖRTÜ DURUMU: kötü	İÇ YAPI DURUMU: kötü	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU:-
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------	------------------



GÖZLEMLER: Çeşme, suyu kurumuş olup günümüzde kullanılmamaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine (DİSKİ)	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:
--	---------------------------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Suyu kurumuş olup günümüzde de kullanılmayan çeşme, dikdörtgen planlı olan ve herhangi bir yapıya tabi olmadan inşa edilmiş olan bağımsız çeşmeler grubuna girmektedir. Çeşme kemer kısmı düzgün kesilmiş kireç taşı malzemeden yapılmış olup, Çeşmede kesme taş, kabayonu taş ve moloz taş kullanılmıştır. Çeşmenin güneye bakan ön yüzü yarıklarla kemerli yaklaşık 70-80 cm derinliğe sahip niş şeklinde düzenlenmiştir. Çeşmenin arka ve yan cepheleri tamamen sağır tutulmuştur. Çeşmenin yalak kısmı tahrip olmuş durumdadır. Çeşme nişin tam orta kısmında metal lüle yer almaktadır. Lülenin hemen üst kısmında, iki yanda birer taslık nişi bulunmaktadır. Çeşmenin üst örtüsü betonarme harç ile yenilenmiştir. Çeşme genelinde taş düşmeleri ve derz boşalması mevcuttur. Çeşmede herhangi bir kitabe ve süsleme ögesi tespit edilmemiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme

(Kullanılmıyor)

ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme

HAZIRLAYANLAR:

Ahmet MIZRAK (Sanat tarihçi) *Ahmet Mizrak*
Erdal DEMİR (Uzman) *Erdal Demir*
Ahmet DEMİR (Arkeolog) *Ahmet Demir*
Hüseyin GÜLER (Arkeolog) *Hüseyin Güler*
25.01.2022

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

1-	EKLER :	
2-	RAPOR X	
3-	FOTOĞRAF X	
4-	HARİTA X	
	KROKİ X	
	KİTABE	
	VAKFIYE	

TESCİL

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

29.03.2022 tarih ve 3194 Sayılı Karar Eki'dir.




İli
İlçesi
Mahallesi
Alan

DIYARBAKIR
ÇÜNGÜS
YENİKÖY
CAMİİ ÇEŞMESİ VE KORUNMA ALANI

Çeşme Ada/Parsel : 181/10

Korunma Alanı Ada/Parsel : 181/10(Tamamı), 181/9, 181/11, 181/12 (Bir Kısmı)



ITRF-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	535657.099	4228642.474
KA-2	535679.897	4228642.342
KA-3	535680.576	4228619.507
KA-4	535658.325	4228619.431
Ç1	535667.648	4228632.412
Ç2	535670.189	4228632.398
Ç3	535670.276	4228629.472
Ç4	535667.805	4228629.463

ED50-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	535672.766	4228823.771
KA-2	535695.564	4228823.639
KA-3	535696.243	4228800.804
KA-4	535673.992	4228800.728
Ç1	535683.315	4228813.710
Ç2	535685.855	4228813.695
Ç3	535685.942	4228810.769
Ç4	535683.472	4228810.761

29.03.2022 tarihli 9194..
Sayılı Karar Eki dir.

Dr. Bayar

Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi