

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu**

**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No: 29.03.2022-268**

**Toplantı Yeri: ERZURUM**

**Karar Tarihi ve No : 29.03.2022-5184**

Artvin İli, Şavşat İlçesi, Küplüce Köyü, 102 ada, 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan, herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, yetki ve sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğünde bulunan, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2011 tarih ve 3424 sayılı kararı ile I. Grup taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline karar verilen ve korunma alanı kilit taşı merkez olacak şekilde 150 m. yarı çaplı alan olarak belirlenen köprünün korunma alanının yeniden belirlenmesi ve sayısallaştırması talebini içeren Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.03.2022 tarih ve 2022/1290171 sayılı uzman raporu okundu. Dosyasındaki bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;


Artvin İli, Şavşat İlçesi, Küplüce Köyü, 102 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan, herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, yetki ve sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğünde olan, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2011 tarih ve 3424 sayılı kararı ile I. Grup taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline karar verilen ve korunma alanı kilit taşı merkez olacak şekilde 150 m. yarı çaplı alan olarak belirlenen köprünün korunma alanının karar eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2011 tarih ve 3424 sayılı kararı ile belirlenen korunma alanının iptaline, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2017 tarih ve 2509 kararında sehven “Artvin İli, Şavşat İlçesi, Eskikale Köyü, Şatul Mevkii’nde bulunan” şeklinde yazılan ibarenin “Artvin İli, Şavşat İlçesi, Küplüce Köyü, 102 ada, 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan” olarak değiştirilmesine, Artvin İli, Şavşat İlçesi, Küplüce Köyü, 102 ada 2 parselin fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” ve karar eki haritada kadastro bilgilerin belirtilen taşınmazın bulunduğu parselin fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Korunma Alanıdır” şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, kadastro bilgilerinin güncellendiği anıt fişinin uygun olduğuna karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :-
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO : -

İLİ: ARTVİN	İLÇESİ: ŞAVŞAT	MAHALLE VE KÖY: KÜPLÜCE	KORUMA DERECESE	ANITSAL	X		
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO PAFTA ; ADA :102 PARSEL: 2		CEVRESEL	1	2	3
ADI:TAŞKEMER KÖPRÜ	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI:				
	YAPIM TARİHİ :-	KİTABE: -	VAKFIYE:				

GENEL TANIM: Artvin İli, Şavşat İlçesi, Küplüce Köyü, 102 ada, 2 parselde yer almaktadır

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Maliye Hazinesi	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
---------------------------------	--	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR :	ORJİNAL KULLANIMI: Köprü
---------------------	--------------------------

<b>AYRINTILI TANIM:</b> Meydancık Taşköprü Köyü ulaşım yolunun Batı tarafında Gökner Deresi üzerinde yer almaktadır. Moloz taş malzemeden basık sivri kemerli ve Doğu-Batı aksında yığma olarak yaya geçişi için inşa edilen köprü önemli oranda sağlam olmasına rağmen kemer üst yan duvarlarında kemer yüzeylerinde, dolgu malzemesinde derz boşalmaları ve Batıda bulunan köprü kenar ayağında suyun aşındırması sebebiyle yoğun bir tahribat uğradığı gözlemlenmiştir.	BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü
	ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü

HAZIRLAYANLAR: 25/03 / 2022  
Harun BASTEM Sanat Tarihçi  
Emre AYDOĞAN Şehir Plancısı

Murat BARLAK  
Mimar

KONTROL EDEN: Güven YAVUZ  
Bölge Kurulu Müdürü

KURUL ONAYI: 29/03/2022  
TRABZON K.T.V.K.B.K. n.24.05.2011 gün ve 3424 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	REVİZYON : Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.03.2022 tarih ve 5184 sayılı kararı ile güncellenmiştir.
	RAPOR	
	FOTOĞRAF	
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA KROKİ	

4573100.000

519000.000

İL:ARTVİN  
İLÇESİ:ŞAŞAT  
MAH/KÖY:KÜPLÜCE  
ADA/PARSEL:102/2

ÇUKUR KÖYÜ

4573100.000

519100.000


KROKI YERİ

4573100.000

519200.000

KÜPLÜCE KÖYÜ

1 / 1000



102

KÖPRÜ

4573000.000

519000.000

ESKIKALE KÖYÜ



TAŞKEMER KÖPRÜ  
KORUNMA ALANI SINIRI

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA  
BÖLGE KURULUNUN 29.03.2029  
GÜN VE 5184 SAYILI KARAR EKİDİR

4573000.000

519200.000

TAŞKEMER KÖPRÜ  
KORUNMA ALANININ  
ITRF\_42/3KOOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ

Nokta No	Y	X
1	519136.316	4573065.138
2	519132.323	4572987.264
3	519079.303	4572983.530
4	519069.570	4573045.930

172 YOL

BANKA

7