



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2022 / 351
Karar Tarihi No : 28.03.2022 / 7698

17.09.2110
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Dereköy Köyünde; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.08.1991 tarih ve 1932 sayılı kararı ile kentsel sit alanı olarak tescil edilen, aynı kurulun 16.11.1992 tarih ve 2813 sayılı kararı ile 1/25000 ve 1/1000 ölçekli haritalarda çizildiği şekliyle sınırları belirlenen, Edime Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 11.11.1994 gün ve 2135 sayılı kararı ile sit sınırlarının devamına karar verilen, ÇKTVKK'nin 24.05.2002 gün ve 1016 sayılı karar eki 1/25000 ölçekli sit haritasında sınırları belirtildiği şekliyle kentsel sit alanı sınırlarının devamına karar verilen, ÇKTVKK'nin 30.04.2005 gün ve 925 sayılı kararı ile Dereköy Kentsel sit alanı sınırlarının 1/25000 ölçekli haritadan 1/2000 ölçekli haritaya aktarılacak kentsel sit alanı sınırları revize edilen, Çanakkale KVKBK'nin 28.02.2022 tarih ve 7619 sayılı kararı ile " Dereköy-Zeytinliköy ve Tepeköy Köylerine ilişkin sit irdelemesi ve tespit çalışmalarının ivedilikle yapılmasına, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uzatılmamasına, bu alanlarda 681 sayılı ilke kararının Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları belirlenmemiş alanlarda başlıklı kısmındaki hükümlerin geçerli olduğuna" karar verilen, Dereköy Köyü Kentsel Sit sınırları içerisinde yer alan, 235 ada 3 parsel numaralı taşınmazda Çanakkale KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen su değirmeni için Çanakkale K.V.K.B.K. Müdürlüğü'nün 27.01.2022 tarih ve 2149367 sayılı yazısı ve eki ile 2863 sayılı Yasa'nın 7. Maddesinde belirtilen ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum kuruluşların görüşü istenen ve ilgili kurumların görüşleri iletilen su değirmeninin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanarak 23.03.2022 tarihinde ve 1288895 sayılı ile kayda giren uzman raporu ve ekleri okundu, konu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Dereköy Köyü Kentsel Sit sınırları içerisinde yer alan, özel mülkiyete ait, bahçe niteliğindeki, 235 ada 3 parsel numaralı taşınmazda bulunan su değirmeninin 2863 sayılı Yasa'nın 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline, koruma grubunun 2.grup olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, ilgili tapu müdürlüğünce bahse konu taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı (Su Değirmeni) bulunmaktadır." şeklinde şerh konulmasına karar verildi.


ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE				HARİTA NO:
İLİ: ÇANAKKALE	İLÇESİ: GÖKÇEADA İLÇESİ	MAHALLE KÖYÜ: DEREKÖY KÖYÜ	KORUMA DERECESİ	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA: ADA: 235	PARSEL: 3		ÇEVRESEL
ADI: SU DEĞİRMENİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	S.M.Ö.
	YAPIM TARİHİ: 20 yy.	KITABE:	VAKFIYE:	1 GRUP

GENEL TANIM: Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Dereköy Köyü'nde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A İYİ	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A İÇ YAPI	A SUSLEME ELEMANLARI	A RUTUBET	A YOK
B	B ORTA	B	B	B C	B	B	B	B EZI VAR
C FENA	C	C	C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ

HARİTA PLANI:



FOTOĞRAF



GÖZLEMLER: Herhangi bir amaçla kullanılmamaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

ÖZEL

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Dereköy Köyü'nde, özel mülkiyete ait, 235 ada 3 parsel numaralı, 2.793,28 m² yüzölçümüne sahip, bahçe niteliğindeki taşınmazda bir adet su değirmeni kalıntısı bulunmaktadır. Su değirmenlerini sınıflandırmadan ana yollarından biri değirmenin dönüş şekline bakmaktadır (dikey veya yatay). Dikey su değirmenleri dışı mekanizması vasıtasıyla dikey bir su çarkı ile beslenirken, yatay su değirmenleri böyle bir mekanizmaya sahip olmayan yatay bir su çarkı ile donatılmıştır. Dereköy-Uğurlu Yolunun kenarında yer alan vadinin başında bulunan ve Dereköy Köyü, Kentsel Silt sınırları içerisinde yer alan 235 ada 3 parsel numaralı taşınmazda yer alan su değirmenini (yatay) mevcut stabilize yolun hemen kenarında yer aldığı tespit edilmiştir. Bölgede bilinen su değirmenlerinin tamamı yatay tarzda inşa edilmiştir. Değirmenin beton ve taş kullanılarak yapılmış ana oluk kısmı sağlam olmakla birlikte, geriye kalan tüm bölümleri yıkılmış vaziyettedir. Harap durumda ve kısmen yabani otlarla kaplıdır.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: SU DEĞİRMENİ

BUGÜNKÜ KULLANIMI: HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN KULLANILMAMAKTADIR.

ÖNERİLEN KULLANIMI: SU DEĞİRMENİ

HAZIRLAYANLAR:

Handan ÖZALPAY Arkeolog

Hakan BAŞYEĞİT Arkeolog

EKLER:

KONTROL EDEN:

ERZELHAN ESİRGEMEZ
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü

Çanakkale İVKBK'nın 22.03.2022
Gün ve... 7698 Sayılı karar
ekidir.

RAPOR	
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKI	
KITABE	
VAKFIYE	

KURUL ONAYI NO:

REVİZYON:

KURUL KARARLARI:

ASLI
E Çanakkale
Koruma Çağ





ASLI
E. C. ... Z
Koruma ...

