

2/15  
SK

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

33.05.2254

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 22.12.2021-453  
KARAR TARİHİ VE NO : 22.12.2021-14237

TOPLANTI YERİ  
ADANA

Mersin ili, Silifke İlçesi, Hacıışaklı (Uşakpınarı) Mahallesi, özel mülkiyete ait, bir 1848 parselde tespiti yapılan konut ve su kuyusunun tesciline ilişkin; Gökhan KILIÇ'ın 15.09.2020 günlü dilekçesi, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 18.10.2021 gün ve 1819660 sayılı tescil görüşü istenen yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.12.2021 tarih ve 1112431 sayılı yerinde inceleme raporu, okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Silifke İlçesi, Hacıışaklı (Uşakpınarı) Mahallesi, özel mülkiyete ait, bir 1848 parselde tespiti yapılan konut ve su kuyusunun 2863 sayılı Yasa kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.12.2021 tarih ve 1112431 sayılı rapordan anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, yapı gruplarının 2. grup olarak belirlenmesine, kararımız eki anıt fişi ve koruma alanı sınırı haritasının uygun olduğuna, konut ve su kuyusuna yönelik hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

İLİ: MERSİN

İLÇESİ: SİLİFKE

MAHALLESİ: HACIİSHAKLI

KORUMA ALANI ADA/PARSEL: 3124-3125-1848-1847


KÜLTÜR VARLIĞI ADA/PARSEL: 1848

## HACIİSHAKLI MAHALLESİ KÜLTÜR VARLIĞI

### TESCİL VE KORUMA ALANI HARİTASI



ÖLÇEK: 1/2000



PROJEKSİYON/DATUM : UTM-3 DERECE/ED50 (DOM:36)

(Not: Dönüşüm vb. Kaynaklı Sapmalarda, Çizim Esas Alınacaktır)

#### KORUMA ALANI KÖŞE KOORDİNATLARI

| NoktaNo | Y          | X           |
|---------|------------|-------------|
| 1       | 555117.000 | 4020617.219 |
| 2       | 555137.637 | 4020569.979 |
| 3       | 555093.735 | 4020548.825 |
| 4       | 555092.867 | 4020548.270 |
| 5       | 555090.632 | 4020557.337 |
| 6       | 555084.643 | 4020572.272 |
| 7       | 555077.932 | 4020577.232 |
| 8       | 555080.528 | 4020592.784 |
| 9       | 555077.135 | 4020600.675 |

#### GÖSTERİM:

- ..... KORUMA ALANI SINIRI
- KÜLTÜR VARLIĞI (EV)
- ☒ KÜLTÜR VARLIĞI (SU KUYUSU)

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULUNUN 22.12.2021

GÜN VE 14237 SAYILI KARAR EKİDİR

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN

BAŞKAN YRD.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

#### KÜLTÜR VARLIĞI EV KOORDİNATLARI

| NoktaNo | Y          | X           |
|---------|------------|-------------|
| E-1     | 555107.084 | 4020592.993 |
| E-2     | 555114.699 | 4020580.051 |
| E-3     | 555102.192 | 4020572.823 |
| E-4     | 555095.007 | 4020587.346 |

#### KÜLTÜR VARLIĞI SU KUYUSU KOORDİNATLARI


| NoktaNo | Y          | X           |
|---------|------------|-------------|
| S       | 555116.550 | 4020588.632 |

14237



|                |   |  |         |                   |               |         |              |              |      |   |
|----------------|---|--|---------|-------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------|---|
| AVRUPA KONSEYİ |   | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.) |         |                   |               | ANIT    | Envanter No: |              |      |   |
| T Ü R K İ Y E  |   | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ               |         |                   |               |         | Harita No:   |              |      |   |
| İLİ:           | MERSİN  | İLÇESİ:  | Silifke | MAHALLE / MEVKİİ: | Hacıshaklı Mh |         | Koruma Grubu |              | 1    | 2 |
| SOKAK / NO:    |   |  |         | PAFTA:            | ADA:          | PARSEL: |              |              | 1848 |   |
| ADI:           | Konut   | YAPTIRAN:  |         |                   | YAPAN:        |         |              | MİMARİ ÇAĞI: |      |   |
|                |   | YAPIM TARİHİ:  |         |                   | KİTABE:       | var     |              | VAKFIYE:     |      |   |
| GENEL TANIM:   | İki katlı, ahşap karkas arası moloz ve kesme taş malzeme yerleştirilerek yapılmış, iç ve dış sofa düzenlemeli konut |  |         |                   |               |         |              |              |      |   |

|                     |   |   |                |   |      |               |   |   |              |   |   |                 |   |   |                |   |   |
|---------------------|---|---|----------------|---|------|---------------|---|---|--------------|---|---|-----------------|---|---|----------------|---|---|
| KORUNMUŞLUK DURUMU: |   |   | TAŞIYICI YAPI: |   |      | CEPHE DURUMU: |   |   | ÖRTÜ DURUMU: |   |   | İÇ YAPI DURUMU: |   |   | BEZEME DURUMU: |   |   |
| A                   | M | X | ORTA           | C | KÖTÜ | A             | B | C | A            | B | C | A               | B | C | A              | B | C |



GÖZLEMLER: Konutta betonarme eklentiler ile bazı kısımlarında malzeme kayıpları ve yıpranmalar mevcuttur.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: özel mülkiyet BAKIMDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Mersin ili, Silifke ilçesi, Hacıshaklı(Uşakpınarı) 1848 parsel üzerinde iki katlı beden duvarları ahşap karkas arası moloz ve kesme taş malzeme yerleştirilmiş, küçük taş parçalarıyla keşme taş ve moloz taşlar derzlenmiştir. Konutun içine ahşap kapıdan girilmekte, ilk kat depo fonksiyonunda olup ikinci kata ahşap merdivenlerle ulaşılmaktadır. İkinci kat iç mekanı 18 yy Türk konut mimarisinde belirgin şekilde kullanılan 19 yy yaygınlaşan iki yüzlü iç sofa düzenindedir. iç sofadan odaların birine giriş ahşap kemerle sağlanmıştır. Konutun mutfağında taş malzemeden ocak, odalarda ahşap dolaplar bulunmaktadır. Konutun ahşap malzemeden yapılmış tavanında bitkisel motifli tavan göbeği göze çarpmaktadır. Konutta iki yönde ahşap malzemeden yapılmış dış sofa (hayat bölümü) yer almakta olup dış sofalar üç yönden ahşap kemer dizili korkulukla sınırlandırılmıştır. Parselde konutun hemen yanına konumlanan suyu kuyusu bulunmaktadır. Üzeri bitkilerle kapanmış su kuyusunu kesme taş malzemeden yapılmış, bilezik kısmının üzeri beton malzeme ile sıvanmıştır.

|                                  |                 |  |
|----------------------------------|-----------------|--|
| TEKNİK BİLGİLER:                 | ISITMA SİSTEMİ: |  |
|                                  | KANALİZASYON:   |  |
|                                  | SU:             |  |
|                                  | ELEKTRİK:       |  |
| ÖZGÜN KULLANIMI: Konut           |                 |  |
| BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor |                 |  |
| ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut        |                 |  |

HAZIRLAYANLAR:

UğurÖmer UĞURLU Şehir Plancısı  
Ahmet DAMLABAKIR Harita Teknikeri  
Serkan KANARIĞ Sanat Tarihçisi

KONTROL EDEN:

Alma PAMPAL  
Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Onayı

22.12.2021 gün 04234 sayılı Karar Ekidir

YAYIN DİZİNİ:

Başkan: [Signature]  
Başkan Yard: [Signature]  
Üye: [Signature]  
Üye: [Signature]  
Üye: [Signature]  
Üye: [Signature]  
Üye: [Signature]

| EKLER               |   | TESGİL        |
|---------------------|---|---------------|
| RAPOR               |   |               |
| FOTOĞRAF            | x | KARAR NO:     |
| RÖLÖVE PROJESİ      |   | KARAR TARİHİ: |
| RESTORASYON PROJESİ |   | REVİZYON:     |
| HARİTA              | x |               |
| KİTABE              |   |               |