

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 29.06.2022-360
Karar Tarihi ve No. : 29.06.2022-9416
Dosya No :73.06.69

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Şırnak İli, Uludere İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait tapunun 341 ada 1 nolu parselinde kayıtlı Yeşilyuva Camii'nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.04.2022 tarih ve 1356241 sayılı uzman raporu, tescile ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 2458865 sayılı yazısı ile kadastral haritasının istendiği 28.04.2022 tarih ve 2458964 sayılı yazısı, Şırnak Kadastro Müdürlüğünün 05.05.2022 tarih ve 4900876 sayılı yazısı Uludere Milli Emlak Şefliğinin 30.05.2022 tarih ve 3765756 sayılı yazısı okundu. Ekleri (tescil fişi, kroki, vb.) ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak İli, Uludere İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait tapunun 341 ada 1 nolu parselinde kayıtlı Yeşilyuva Camii, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun 1.grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamında, Yeşilyuva Camii'nin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 341 ada 1 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;


-Tescilli cami ile korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine;

-Mevcut haliyle onarım ihtiyacı bulunan camiyle ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına; caminin kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgili idarelerce hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

İl
İlçesi
Mah/Köy
Alan

ŞIRNAK
ÜLUDERE
YEŞİLYUVA
YEŞİLYUVA CAMİİ VE KORUNMA ALANI

Ada/Parsel : 341/1



ITRF-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
C1	574025.057	4146786.484
C2	574040.800	4146789.494
C3	574041.267	4146786.874
C4	574041.593	4146782.562
C5	574026.867	4146779.196
KA-1	574033.258	4146796.738
KA-2	574044.717	4146797.977
KA-3	574046.188	4146790.040
KA-4	574041.930	4146780.711
KA-5	574025.554	4146776.530
KA-6	574022.922	4146785.511
KA-7	574028.032	4146789.615

ED50-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
C1	574034.543	4146965.995
C2	574050.285	4146969.006
C3	574050.752	4146966.385
C4	574051.078	4146962.073
C5	574036.352	4146958.707
KA-1	574042.743	4146976.249
KA-2	574054.202	4146977.488
KA-3	574055.673	4146969.552
KA-4	574051.415	4146960.222
KA-5	574035.039	4146956.041
KA-6	574032.407	4146965.022
KA-7	574037.517	4146969.126

29.06.2022. 9416




Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: ULUDERE	MAHALLE/MEVKİ: Yeşilyuva Mahallesi	KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 341 PARSEL: 1		ANITSAL 1 2 3
ADI : YEŞİLYUVA CAMİİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	ÇEVRESEL 1 2 3
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI:
			VAKFIYE:

GENEL TANIM: Cami, doğu-batı yönde uzanan dikdörtgen planlıdır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Maliye Hazinesi **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:**

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif yerlerinde geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler gözlemlenmektedir.

AYRINTILI TANITIM: Yeşilyuva Mahallesinde bulunan ve kuzey-güney yönde eğimli bir parsel üzerinde konumlanmış olan caminin, kot farkı nedeniyle kuzey cephesi tek katlı iken güney cephesi iki katlıdır. Doğu-batı yönde uzanan dikdörtgen planlı cami, kaba yonu ve yassı sal taşı malzemenin bir arada kullanıldığı yağma tekniğinde inşa edilmiştir. Dış cephe duvar yüzeylerinin tamamı sıvasızdır. Mevcut izlerden, caminin ilk haliyle doğu-batı yönde uzanan tek katlı bir yapıyken sonraki dönemlerde üst katın eklendiği tahmin edilmektedir. Günümüzde kullanılmayan caminin alt kat girişi güneybatıda, üst kat girişi ise kuzeybatıda bulunmaktadır. Üst kata girişi sağlayan kuzey cephedeki ka. üst kotta yer alan sokağa açılmaktadır. Giriş kapısı kilitli olduğundan üst kata girilememiştir. Üst katta, güney cephenin doğu bölümünde iki adet, doğu cephede de bir adet olmak üzere toplam üç adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Güney cephedeki pencereler dıştan dikdörtgen formlu, doğu cephedeki pencere ise yuvarlak kemer formudur. Caminin birinci katına güneybatıda bulunan dikdörtgen formlu ve taş lentolu bir kapıdan girilmektedir. Caminin tek katlı olarak ilk inşasına ait harim bölümü doğu-batı yönde uzanan dikdörtgen planlıdır. Üst katın inşasından sonra üst katın ibadet bölümü olarak, alt katın ise depo vb. amaçlı kullanıldığı tahmin edilmektedir. Tavanı ahşap kirişlemeli olan harim bölümünün duvarlarında, genel olarak küçük boyutlarda olan çok sayıda niş bulunmaktadır. Bu nişler belli bir düzen ve forma sahip değildir. Harimin güney duvarında basit bir mihrap nişi bulunmaktadır. Harim birkaç adet küçük pencere açıklığıyla aydınlatılmıştır. İç mekân duvarlarının bir bölümü sıvalıdır. Yapı dıştan düz damla örtülüdür.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Cami

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI: Cami

HAZIRLAYANLAR: Ahmet DEMİR Arkeolog

Yılmaz ERGİ Arkeolog

Hüseyin GÜLER Arkeolog

26.04.2022

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-



EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

TESCİL KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

REVİZYON: T.C. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun 29.06.2022 tarih ve 9476 Sayılı Kararı Eki dir.



ST. LOUIS, MISSOURI