

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 22/09/2021 - 319
Karar Tarihi ve No : 22/09/2021 - 5393

Toplantı Yeri
Kocaeli

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, şahıs mülkü, İstanbul II Numaralı KTVKK'nın 03.05.1994 tarih ve 3454 sayılı kararı ile Kentsel-Doğal Sit Alanı ilan edilen, Bursa KTVKKBK'nın 19.06.2003 tarih ve 9855 sayılı kararı ile K.A.İ.P'i uygun bulunan alanda yer alan, İstanbul II Numaralı KTVKK'nın 28.07.1992 tarih ve 2907 sayılı kararı ile tescil edilen, E:1443 parsel Y:563 ada 27 parselde yer alan SMÖ yapıya ilişkin 2021 yılı proje yardımı kapsamında hazırlanan rölövesinin değerlendirilmesinin talep edildiği Dilovası Belediye Başkanlığı'nın 16.07.2021 tarih ve E.80544269-622.02-4740 sayılı yazısı ve ekleri ile restitüsyon ve restorasyon projesi ve raporlarının değerlendirilmesinin talep edildiği 02.09.2021 tarih ve E.80544269-805.02.02.02-5847 sayılı yazısı ve ekleri ile Müdürlük evrakına 20.09.2021 tarih ve 949152 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, şahıs mülkü, İstanbul II Numaralı KTVKK'nın 03.05.1994 tarih ve 3454 sayılı kararı ile Kentsel-Doğal Sit Alanı ilan edilen, Bursa KTVKKBK'nın 19.06.2003 tarih ve 9855 sayılı kararı ile K.A.İ.P'i uygun bulunan alanda yer alan, İstanbul II Numaralı KTVKK'nın 28.07.1992 tarih ve 2907 sayılı kararı ile tescil edilen, E:1443 parsel Y:563 ada 27 parselde yer alan SMÖ'nün yapı koruma grubunun "2. Grup" olarak belirlenmesine, yapıya ilişkin 2021 yılı proje yardımı kapsamında hazırlanan, 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında değerlendirilen rölöve, rölöve raporu, bozulma ve malzeme analiz paftaları, fotoğraf albümü, restitüsyon önerisi ve restitüsyon raporunun uygun olduğuna, restorasyon projesi, restorasyon raporu ve müdahale analiz paftasının düzeltmelerle uygun olduğuna, uygulamanın proje müellifi, ilgili belediyesi ve KUDEB denetiminde yürütülmesine, uygulama süreç ve sonucuna dair fotoğrafları içeren sonuç raporunun Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesine, alanda her türlü emniyet tedbirlerinin ilgili belediyesince alınmasına ve aldırılmasına karar verildi.