

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 22/09/2021 - 319
Karar Tarihi ve No : 22/09/2021 - 5389

Toplantı Yeri
Kocaeli

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, şahıs mülkü, İstanbul II Numaralı KTVKK'nin 03/05/1994 tarih ve 3454 sayılı kararı ile Kentsel-Doğal Sit Alanı ilan edilen, Bursa KTVKKBK'nin 19/06/2003 tarih ve 9855 sayılı kararı ile KAİP'i uygun bulunan alanda yer alan, İstanbul II Numaralı KTVKK'nin 28/07/1992 tarih ve 2907 sayılı kararı ile tescil edilen, 578 ada, 43 (eski:1646) parselde yer alan SMÖ yapıya ilişkin 2021 yılı proje yardımı kapsamında hazırlanan rölövenin ileildiği Dilovası Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16/07/2021 tarih ve E-80544269-622.02-4740 sayılı yazısı ve fotoğraf albümü, rölöve raporu, bozulma analizi paftası, malzeme analizi paftası, restitüsyon projesi, restitüsyon raporu, müdahale paftası, restorasyon projesi ve restorasyon raporunun ileildiği 02/09/2021 tarih ve E-80544269-805.02.02.02-5847 sayılı yazısı ile Müdürlük evrakına 22/09/2021 tarih ve 952754 sayı ile kayıtlı raportör raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, şahıs mülkü, İstanbul II Numaralı KTVKK'nin 03/05/1994 tarih ve 3454 sayılı kararı ile Kentsel-Doğal Sit Alanı ilan edilen, Bursa KTVKKBK'nin 19/06/2003 tarih ve 9855 sayılı kararı ile K.A.İ.P'i uygun bulunan alanda yer alan, İstanbul II Numaralı KTVKK'nin 28/07/1992 tarih ve 2907 sayılı kararı ile tescil edilen, 578 ada, 43 (eski:1646) parselde yer alan SMÖ'nün yapı koruma grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, yapıya ilişkin 2021 yılı proje yardımı kapsamında hazırlanan, 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında değerlendirilen rölöve, rölöve raporu, bozulma ve malzeme analiz paftaları ile fotoğraf albümünün uygun olduğuna, restitüsyon projesi ve raporu, restorasyon projesi ve raporu ile müdahale analiz paftasının düzeltmelerle uygun olduğuna, uygulamanın proje müellifi, ilgili belediyesi ve KUDEB denetiminde yürütülmesine, uygulama süreç ve sonucuna dair fotoğrafları içeren sonuç raporunun Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesine, alanda her türlü emniyet tedbirlerinin ilgili belediyesince alınmasına ve kaldırılmasına karar verildi.