

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU  
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 19/10/2021 - 322  
Karar Tarihi ve No : 19/10/2021 - 5477

Toplantı Yeri  
Kocaeli

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, şahıs mülkü, İstanbul II Numaralı KTVKK'nin 03/05/1994 tarih ve 3454 sayılı kararı ile Kentsel-Doğal Sit Alanı ilan edilen, Bursa KTVKKBK'nin 19/06/2003 tarih ve 9855 sayılı kararı ile KAİP'i uygun bulunan alanda yer alan, İstanbul II Numaralı KTVKK'nin 28/07/1992 tarih ve 2907 sayılı kararı ile tescil edilen, 582 ada, 2 (eski:1612) parselde yer alan SMÖ yapıya ilişkin 2021 yılı proje yardımı kapsamında hazırlanan rölöve, rölöve raporu, fotoğraf albümü, bozulma analizi paftası, malzeme analizi paftası, restitüsyon projesi, restitüsyon raporu, müdahale paftası, restorasyon projesi ve restorasyon raporunun iletildiği 15/10/2021 tarih ve E-80544269-622.02-6985 sayılı yazısı ile Müdürlük evrakına 18/10/2021 tarih ve 998968 sayı ile kayıtlı raportör raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, şahıs mülkü, İstanbul II Numaralı KTVKK'nin 03/05/1994 tarih ve 3454 sayılı kararı ile Kentsel-Doğal Sit Alanı ilan edilen, Bursa KTVKKBK'nin 19/06/2003 tarih ve 9855 sayılı kararı ile K.A.İ.P'i uygun bulunan alanda yer alan, İstanbul II Numaralı KTVKK'nin 28/07/1992 tarih ve 2907 sayılı kararı ile tescil edilen, 582 ada, 2 (eski:1612) parselde yer alan SMÖ'nün yapı koruma grubunun "2. Grup" olarak belirlenmesine, yapıya ilişkin 2021 yılı proje yardımı kapsamında hazırlanan, fotoğraf albümü, malzeme analizi ve bozulma analizi, restitüsyon raporu ve restorasyon raporunun uygun olduğuna; rölöve, rölöve detay paftası, rölöve raporu, restitüsyon projesi, müdahale analizi paftası, restorasyon projesi ve restorasyon detay paftasının düzeltmelerle uygun olduğuna; uygulamanın proje müellifi, ilgili belediyesi ve KUDEB denetiminde yürütülmesine, uygulama süreç ve sonucuna dair fotoğrafları içeren sonuç raporunun Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesine, alanda her türlü emniyet tedbirlerinin ilgili belediyesince alınmasına ve aldırılmasına karar verildi.